

FORD MONDEO 180 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 26.07.2024
KODE: 1463794

 VJ10387	 127 000 KM	 14.11.2018 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: WF0FXXWPCFJY17528	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 16.09.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Under bil	Liten skade på plate under motor.
1.2	Vinduspussere/-spyler	Nye pusserblad foran.
1.3	Dekk/Felger	Kantkjørt felg høyre foran.
2. BREMSER		
2.1	Bremsefunksjon	Nye bremseklosser foran.
3. INTERIØR		
3.1	Seter	skade på setepute
3.2	Tepper/bekledning	øvrig feil



1.1 Liten skade på plate under motor.



1.3 Kantkjørt felg høyre foran.



https://ford.melhusbil.no/

Dato: 07.11.2019	Leser: 27361 KM	Planlagt service fullført 2 år (30000 km)
Referansenummer: 227302	Lakk- og karosserikontroll Utbedring nødvendig	Andre relaterte saker Ingen utestående serviceiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter
Sikkerhetskode: DAWAF20191107NO/0		

Melhus Bil Trondheim
Tungasletta 8
TRONDHEIM
Torgården
7047
NORWAY
73 20 25 00
73 20 25 01
salg.trondheim@melhusbil.no
https://ford.melhusbil.no/

Dato: 05.11.2019	Leser: 11 KM	Planlagt service fullført Teknisk klargjøring
Referansenummer: 211935	Lakk- og karosserikontroll Ikke aktuelt	Andre relaterte saker Ingen utestående serviceiltak
Sikkerhetskode: DBEBB20181105NO/0		

Melhus Bil Trondheim
Tungasletta 8
TRONDHEIM
Torgården
7047
NORWAY
73 20 25 00
73 20 25 01
salg.trondheim@melhusbil.no
https://ford.melhusbil.no/

ch Central - Rotunda - Teknisk oppløring - Teknisk kundesstøtte - Hurtiglenker - Garanti - Velkommen b-m

Dato: 05.01.2021	Leser: 53891 KM	Planlagt service fullført 4 år (60000 km)
Referansenummer: 243857	Lakk- og karosserikontroll 4 - Godkjent	Andre relaterte saker Ingen utestående serviceiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsesveske Utskifting av motorens luftfilter Utskifting av girøle Utskifting av vakerblader - foran
Sikkerhetskode: CACAW20210105NO/0		

Melhus Bil Trondheim
Tungasletta 8
TRONDHEIM
Torgården
7047
NORWAY
73 20 25 00
73 20 25 01
salg.trondheim@melhusbil.no
https://ford.melhusbil.no/

Dato: 19.03.2020	Leser: 34840 KM	Planlagt service fullført Ikke aktuelt
Referansenummer: 402253	Lakk- og karosserikontroll 2 - Godkjent	Andre relaterte saker Aptne serviceiltaks identifisert
Sikkerhetskode: LALAL20200319NO/0		

Melhus Bil Trondheim
Tungasletta 8
TRONDHEIM
Torgården
7047
NORWAY
73 20 25 00
73 20 25 01
salg.trondheim@melhusbil.no
https://ford.melhusbil.no/

ch Central - Rotunda - Teknisk oppløring - Teknisk kundesstøtte - Hurtiglenker - Garanti - Velkommen b-m

Servicehistorikk

Verkted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Betzj Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottmoen.no https://ford.ottmoen.no/	Dato: 20.03.2024	Leser: 118071 KM	Planlagt service fullført 8 år (120000 km)
	Referansenummer: 203145	Lakk- og karosserikontroll 6 - Godkjent	Andre relaterte saker Ingen utestående serviceiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsesveske Utskifting av motorens luftfilter Skifte olje og filter til automatgir
	Sikkerhetskode: ABD4H20240320NO/0		

Redigjer denne posten

Betzj Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottmoen.no https://ford.ottmoen.no/	Dato: 24.08.2022	Leser: 88073 KM	Planlagt service fullført 6 år (90000 km)
	Referansenummer: 1496334	Lakk- og karosserikontroll 5 - Godkjent	Andre relaterte saker Ingen utestående serviceiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utbedring av olje og oljefilter
	Sikkerhetskode: ABLCDB20220824NO/0		

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.