

FORD TOURNEO CUSTOM 2WD

TESTDATO: 13.01.2026

KODE: 1920158



XR69782



69 241 KM



31.05.2021

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: WF03XXTTGHLE17514

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.07.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Speil	Noen riper på speil hus deksel høyre side.	
1.2	Vinduer	Noe slitasje på frontrute etter viskerblad.	



1.1 Noen riper på speil hus deksel høyre side.



1.2 Noe slitasje på frontrute etter viskerblad.



Betzy Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 27.06.2023 Referansenummer: 200529 Sikkerhetskode: JBGAG20230627NO/343	Leser: 37429 KM Planlagt service fullført 2 år (40000 km) Løkk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen /luftfilter Utskifting av olje og oljefilter
Betzy Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 23.06.2022 Referansenummer: 1493642 Sikkerhetskode: DBBCD20220623NO/-	Leser: 19730 KM Planlagt service fullført 1 år Obligatorisk årlig kontroll Løkk- og karosserikontroll 2 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak
Otto Moe AS Sandgata 1 RAMSDØ 7800 NORWAY 74 21 76 76 74 21 76 99 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 19.02.2021 Referansenummer: 1468830 Sikkerhetskode: DBNAL20210219NO/0	Leser: 17 KM Planlagt service fullført Klargjøring for salg (ikke aktuelt med service) Løkk- og karosserikontroll 1 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert

Verktøid	Detaljer	Kilometersstand	Detaljer
Betzy Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 10.09.2025 Referansenummer: 207204 Sikkerhetskode: IBFW20250910NO/0	Leser: 66255 KM Planlagt service fullført 4 år (80000 km) Løkk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen /luftfilter Utskifting av benspikkluger Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av bremseservise	Planlagt service fullført 4 år (80000 km) Løkk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen /luftfilter Utskifting av benspikkluger Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av bremseservise
Betzy Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 28.06.2024 Referansenummer: 203886 Sikkerhetskode: LAABU20240628NO/0	Leser: 51735 KM Planlagt service fullført 3 år Obligatorisk årlig kontroll Løkk- og karosserikontroll 4 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert	Planlagt service fullført 3 år Obligatorisk årlig kontroll Løkk- og karosserikontroll 4 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert
Betzy Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/	Dato: 27.06.2023 Referansenummer: 200529 Sikkerhetskode: JBGAG20230627NO/343	Leser: 37429 KM Planlagt service fullført 2 år (40000 km) Løkk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen /luftfilter Utskifting av olje og oljefilter	Planlagt service fullført 2 år (40000 km) Løkk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen /luftfilter Utskifting av olje og oljefilter

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Snø

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,1	6,2	6,5	5,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.09.2025	66255

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.
- EU-godkjent t.o.m 30.07.2027

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.