

Vurdering av unormal slitasje

RENAULT CAPTUR (E-TECH PLUG-IN HYBRID) 2WD

TESTDATO: 18.03.2025

KODE: 1668887

CH17611

36 130 KM

23.02.2022
Førstegang registrert

Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: VF1RJB00267828839

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.02.2026

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	65	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	2,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	24,00
--------------------------------	------	------------------------------	-------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK	VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4		min-5	

VINTERDEKK :

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.01.2025	35321
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.01.2024	22197

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

KOMMENTAR

Ingen anmerkninger

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✖ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Systemfunksjoner

Eksteriør

- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Service
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Overkjørte kilometer
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant