

**VOLVO XC70 220 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 04.12.2024**
**KODE: 1584742**

<b>CF82338</b>	<b>99 482 KM</b>	<b>14.12.2015</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1BZ81C6G1251794	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- |  |  |
|--|--|
| IDENTITET <span style="float: right;">✔</span> | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span> |
| EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span> | LYS <span style="float: right;">✔</span>                           |
| MOTOR <span style="float: right;">✔</span>     | HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>           |
| BREMSER <span style="float: right;">✔</span>   | GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>              |
| INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>  | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">🔍</span>      |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dekk/Felger	påbegynnende oksidering	
1.2 Støtfanger	ripe/lakk (halv del)	
1.3 Tak	steinsprut med rust	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	øvrig opplysninger	



1.1 Påbegynnende oksidering



1.2 Ripe/lakk (halv del)



1.3 Steinsprut med rust



1.3 Steinsprut med rust

Servicenr. 1		Servicenr. 2	
Utført	Km	Utført	Km
	24758		46545
Dato	14/12-16	Dato	12/12-17
Arbeidsordre nr.	408073	Arbeidsordre nr.	
Type service		Type service	
Vedlikeholdsservice		Vedlikeholdsservice	
Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Føretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Føretaksreg.: NO 879 639 662 MVA	
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL		Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	
Bemærkning STEMPEL		Bemærkning STEMPEL	

2.1 Øvrig opplysninger

Servicenr. 3		Servicenr. 4		Servicenr. 5	
Utført	Km	Utført	Km	Utført	Km
	56594		65717		75332
Dato	1/2-19	Dato	17/1-20	Dato	26.2.21
Arbeidsordre nr.		Arbeidsordre nr.		Arbeidsordre nr.	524288
Type service		Type service		Type service	
Vedlikeholdsservice		Vedlikeholdsservice		Vedlikeholdsservice	
Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Føretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Føretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Føretaksreg.: NO 879 639 662 MVA	
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL		Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL		Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	
Bemærkning STEMPEL		Bemærkning STEMPEL		Bemærkning STEMPEL	

2.1 Øvrig opplysninger

SERVICE OG VEDLÆK-HOLD

Service nr. 6	Service nr. 7	Service nr. 8
Utlært: 81134	Utlært: 89886	Utlært: 96860
Kim: 28/1-22	Kim: 14/2-23	Kim: 29/4-24
Dato: 28/1-22	Dato: 14/2-23	Dato: 29/4-24
Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
<b>BILBUTIKK1</b> Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA T. Aasen	<b>BILBUTIKK1</b> Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA T. Aasen	<b>BILBUTIKK1</b> Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA T. Aasen
Ekstra øje- og filterbytte	Ekstra øje- og filterbytte	Ekstra øje- og filterbytte
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
Bemærking	Bemærking	Bemærking
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
	- skiftet dynamo rein	

## 2.1 Øvrig opplysninger



**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	45	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.04.2024	96860

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.