



PEUGEOT 208 82 HK MANUELL 2WD



CHASSISNR: VF3CCHMZ0DT006523

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.02.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.


Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.


Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


✔ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET
✔



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
✔


EKSTERIØR
🔍



LYS
🔍



MOTOR
🔍


HJULOPPHENG/STYRING
✔


BREMSER
✔


GIR OG DRIVLINJE
🔍


INTERIØR
✔


OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
✔

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dører -	Rust i fals.	begge foran	
1.2 Kanal -	Korrosjon/rust.	begge	
Lys			
2.1 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	venstre	
2.2 Retningslys -	Sprukket/knust. Sideblink	høyre	
Motor			
3.1 Service	Trenger service. Mars 2023		
3.2 Service	Pkk-kontroll.		
Gir og drivlinje			
4.1 Girkasse	Treg gir overføring		
		inkl. mva	

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	4,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	9,0	9,0
AKSEL 2	9,0	9,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant