



PEUGEOT 3008 112 HK MANUELL



Førstegang registrert

CHASSISNR: VF30U9HR8AS297195

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.02.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✔ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET


 ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE


EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dører	Dørstopper defekt. ulyd førerdør		
1.2 Dører	Rust/korrosjon. Rustbobler på dør høyre foran og i kant fals på venstre bakdør.		
1.3 Bakluke	Rust/korrosjon.		
1.4 Støtfanger -	Skade.	venstre bak	
1.5 Frontvindu	Steinsprut i synsfelt.		
1.6 Kanal	kanalskjørt er løst venstre foran		
1.7 Kanal	Lakk flasser. Begge sider foran		
Lys			
2.1 Parkeringslys -	Lyser ikke.	høyre foran	
Motor			
3.1 Service	Trenger stor service.		
3.2 Service	Registerreim/kjede.		
Hjuloppheng/styring			
4.1 Forstilling	Knirk/ulyd. ulyd ved humper		
4.2 Forstilling -	Utslitt bærebeforing.	høyre foran	
Gir og drivlinje			
5.1 Clutch/kobling/svinghjul	Ulyd.		
		inkl. mva	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Ja	

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 49, 2022

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

2 stk er slitt innside og trappet

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	4,0
AKSEL 2	6,0	4,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✘ Dører
- ✘ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningszone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✘ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✘ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✘ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✘ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✘ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsefunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremsekraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✘ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant