

**VOLKSWAGEN TIGUAN 4WD**
**TESTDATO: 28.08.2024**
**KODE: 1491733**

<b>PR28855</b>	<b>175 000 KM</b>	<b>03.02.2015</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------------	---------------

<b>CHASSISNR:</b> WVGZZZ5NZFW569433	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 15.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b>		
1.1 Sensor	P sensor venstre framme kommer og går	
<b>2. EKSTERIØR</b>		
2.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
2.2 Alle flater	Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme	
<b>3. INTERIØR</b>		
3.1 Midtkonsoll/midtarmlene	skadet luftventil	




2.1 Kantkjørt felg



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme






2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler. venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre bakdør, rust rundt håndtak venstre bakskjerm. mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger. riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede framme



2.2 Rust og riper. noe flekket og noen bobler.  
venstre fordør, nede framme ripe midt på venstre  
bakter, rust rundt håndtak venstre bakskjerm.  
mot fanger. er flekket bakluke, flekket bakfanger.  
riper rundt om høyre bakskjerm, rust er flekket  
høyre fordør, rust rundt dørhåndtak og nede  
framme



3.1 Skadet luftventil

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT
Nei

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	5	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.06.2024	

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.