

**NISSAN NV 400 FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 21.05.2024**
**KODE: 1417897**

<b>PR35146</b>	<b>165 864 KM</b>	<b>29.04.2016</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------------	---------------

<b>CHASSISNR:</b> VNV1F4ZE55429186	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 30.06.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1	Dører	List rundt dør utslitt
1.2	Dører	bulk Nedehøyre skyvedør
1.3	Dører	Bulk nedre el høyre fordør
1.4	Bakluke	Mye bulker på bakdører
1.5	Skjermer	plastinnerskjerm skadet Høyre side framme
1.6	Skjermer	bulk Venstre forskjerm
1.7	Støtfanger	Hull venstre side bak
1.8	Støtfanger	Bulk fanger framme
1.9	Tak	rust Over vindu framme
1.10	Kanal	Bulk framme, utslitt i innsteg, bulk bak venstre side
1.11	Kanal	Mye bulker bak, midt å framme mellom dører høyre side
<b>2. LYS</b>		
2.1	Lys bak	Venstre og midtre sprekt, høyre full av vann
2.2	Retningslys	vann/dugg Høyre side
<b>3. MOTOR</b>		
3.1	Service	Siste dokumenterte service 21/12 2022
3.2	Motor	svetter olje
3.3	Motor	deksel skadet/defekt
<b>4. INTERIØR</b>		
4.1	Seter	skade på setepute
4.2	Ratt	slitt
<b>5. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
5.1	Opplysninger	Serviceintervall ikke fulgt



1.1 List rundt dør utslitt



1.2 Bulk Nedehøyre skyvedør



1.4 Mye bulker på baddører



1.4 Mye bulker på baddører



1.5 Plastinnerskjerm skadet Høyre side framme



1.6 Bulk Venstre forskjerm



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:14

1.7 Hull venstre side bak



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:21

1.8 Bulk fanger framme




Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:21

1.9 Rust Over vindu framme



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:10

1.10 Bulk framme, utslitt i innsteg. bulk bak venstre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:11

1.10 Bulk framme, utslitt i innsteg. bulk bak venstre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:12

1.10 Bulk framme, utslitt i innsteg. bulk bak venstre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:17

1.11 Mye bulker bak, midt å framme mellom dører høyre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:18

1.11 Mye bulker bak, midt å framme mellom dører høyre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:18

1.11 Mye bulker bak, midt å framme mellom dører høyre side



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:14

2.1 Venstre og midtre sprekt, høyre full av vann



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:14

2.1 Venstre og midtre sprekt, høyre full av vann




Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:32

2.1 Venstre og midtre sprekt, høyre full av vann




Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:20

2.2 Vann/dugg Høyre side




Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:36

3.1 Siste dokumenterte service 21/12 2022



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:28

3.2 Svetter olje




Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:29

3.3 Deksel skadet/defekt



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:10

4.1 Skade på setepute



Gjennomgangnummer: 654559  
Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
Dato: 11.04.2024 08:42

4.2 Slitt

SOLANETS BILSENTER AS  
 Dalskall 1  
 Kristiansand 4104  
 Tlf. nr. 24534700  
 Faks nr.  
 E-post

**Nissan - Technician Job List**

2884      Date: 16.11.2021  
 54291K      Registrasjonsnr: 8-016672-2021  
                  Registreringsnummer: P025 140  
                  Registreringsdato: 02.05.2016  
                  Kilometerstand: 105293

Forber i ANEWS NEWS, I.O. □  
 EPS-□    ✓ = OK    ✗ = ikke OK  
 \* Utden dag

Status	Kommentar	Handlingstid	Status	Kommentar
	1. Kjørtebil 200 km på kunden	120	✓	
	2. Kjørtebil 100 km på kunden			

Gjennomgangnummer: 654559  
 Chassisnummer: VNVM1F4ZE55429186  
 Dato: 11.04.2024 08:35

### 5.1 Serviceintervall ikke fulgt

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT
Nei

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Nei



✔ **Kontrollert** | 
 ○ **Ikke kontrollert** | 
 ✘ **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✘ Dører
- ✘ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✘ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✘ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ✔ Lys foran
- ✘ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✘ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

**MOTOR**

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølssystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✘ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✘ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

**BREMSER**

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✘ Ratt
- ✔ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ✘ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.