

VOLVO XC70 181 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 14.05.2025
KODE: 1712616

KB46871

114 038 KM

23.03.2016
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1BZ81C6G1258946
BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 08.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Tak	Steinsprut med rustblemme som burde ses på ved ruteskift	midten foran




1.1 Steinsprut med rustblemme som burde ses på ved ruteskift



1.1 Steinsprut med rustblemme som burde ses på ved ruteskift



1.1 Steinsprut med rustblemme som burde ses på ved ruteskift







SERVICE OCH UNDERHÅLL	
Service Nr. 1 Utförd km: 33306 Datum: 2016-11-24 Arbetsorder nr: 5827999 Typ av service: BASSERVICE Bilia Personbilar AB Kista 0771-400 000 • bilia.se	Service Nr. 2 Utförd km: 44826 Datum: 16.11.2017 Arbetsorder nr: 755785 Typ av service: BASSERVICE VOLVO FRYDENBØ BILSENTER AS Asmyrane 82, 5116 Ulset
Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL
Anpassad basservice STÄMPEL	Anpassad basservice STÄMPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Service Nr. 3 Utförd km: 53431 Datum: 04.02.19 Arbetsorder nr: 837643 Typ av service: BASSERVICE VOLVO Service Frydenbø Bilsenter AS Asmyrane 82, 5116 Ulset	Service Nr. 4 Utförd km: 61376 Datum: 06-03-2020 Arbetsorder nr: 912266 Typ av service: BASSERVICE VOLVO Service Frydenbø Bilsenter AS Asmyrane 82, 5116 Ulset	Service Nr. 5 Utförd km: 69438 Datum: 29.4.21 Arbetsorder nr: 949372 Typ av service: BASSERVICE VOLVO Service Frydenbø Bilsenter AS Asmyrane 82, 5116 Ulset
Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL
Anpassad basservice STÄMPEL	Anpassad basservice STÄMPEL	Anpassad basservice STÄMPEL
Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL	Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL	Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Service Nr. 6 Utförd km: 78933 Datum: 13.6-22 Arbetsorder nr: 111111 Typ av service: BASSERVICE Autokompaniet AS Årvollskogen 27, 1529 Moss Org.nummer: 998 187 605	Service Nr. 7 Utförd km: 106780 Datum: 20/11-24 Arbetsorder nr: 3541555 Typ av service: BASSERVICE VILHEIM NO 976 06446 LIVA Østen Kvern Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 86	Service Nr. 8 Utförd km: 106780 Datum: 20/11-24 Arbetsorder nr: 3541555 Typ av service: BASSERVICE VILHEIM NO 976 06446 LIVA Østen Kvern Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 86
Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL
Anpassad basservice STÄMPEL	Anpassad basservice STÄMPEL	Anpassad basservice STÄMPEL
Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL	Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL	Intervalltilllegg/Øvrigt STÄMPEL

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	75	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2013
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.11.2024	106780
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.11.2016	33306
16.11.2017	44826
04.02.2019	53431
06.03.2020	61376
29.04.2021	69438
13.06.2022	78933
20.11.2024	106780

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.