

KIA SOUL 2WD
TESTDATO: 26.02.2025
KODE: 1651629

EB37872	31 565 KM	24.01.2020 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	------------------	--	------------------

CHASSISNR: KNAJ3811FL7005520	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 24.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Få steinsprut på panser	
1.2 Døråpning	riper etter sikkerhetssele	høyre bak - venstre bak
1.3 Døråpning	småbulker etter sikkerhetssele	høyre bak
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
2.2 Opplysninger	Batterihelse 100%	



1.1 Få steinsprut på panser



1.2 Ripper etter sikkerhetssele



1.2 Ripper etter sikkerhetssele



1.3 Småbulker etter sikkerhetssele

2. Service

Dato: 31/05-22

Kilometerstand: 16546

Reparasjonsordrenummer: 7508942

Stempel, verksted: *Bertel Steen*

Underskrift, verksted: *Bryggerivien 5*

Skiltet bremseveske

Skiltet kjøleveske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

15

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 31/05-22 Kilometer: 16546

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosserskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

1: Inspeksjon	1: Kontroll av utført reparasjon
2: Notering av skade(r)	2: Forhandler stempel og underskrift
3: Evt. reparasjon	

Stempel, verksted: *Bertel Steen*

Underskrift, verksted: *Bryggerivien 5*

Skiltet bremseveske

Skiltet kjøleveske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

15

2.1 Dokumentert service, se bilde

4. Service

Dato: 30/4-24

Kilometerstand: 27963

Reparasjonsordrenummer: 9647810

Stempel, verksted: *Bertel Steen*

Underskrift, verksted: *Bryggerivien 5*

Skiltet bremseveske

Skiltet kjøleveske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

17

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 30/4-24 Kilometer: 27963

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosserskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

1: Inspeksjon	1: Kontroll av utført reparasjon
2: Notering av skade(r)	2: Forhandler stempel og underskrift
3: Evt. reparasjon	

Stempel, verksted: *Bertel Steen*

Underskrift, verksted: *Bryggerivien 5*

Skiltet bremseveske


Skiltet kjøleveske

Neste service


Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

17


2.1 Dokumentert service, se bilde



2.1 Dokumentert service, se bilde



2.1 Dokumentert service, se bilde



2.2 Batterihelse 100%



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 31, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 51, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.04.2024	27963

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.