





Teknisk test uten påkost

SUZUKI IGNIS 4WD

TESTDATO: 26.01.2026



CHASSISNR: JSAMFJ21S00102850

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 03.06.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja		Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-2,6	Uke 1, 2021

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 13, 2023

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,7	5,5
AKSEL 2	5,3	5,1

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	9,6	9,4
AKSEL 2	9,3	9,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.06.2025	103445

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Tepper/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant