

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 09.12.2025

KODE: 1897515

 EB89766

 61 570 KM

 17.11.2020
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: KNAJ3811FM7015699

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
1.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	

1. Service
Dato: 23/11-2021
Kilometerstand: 13979
Reparasjonsordrenummer: 6784962

Gjennomrustningskontroll 1
Dato: 23/11-2021
Kilometer: 13979

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadefelter:
1: Stensprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Kamosserskade
5: Annet

Stempel, verksted
BERTEL O. STEEN ULLEVÅL AS
Klaus Torgilds vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org.nr. NO 559 002 169 MVA

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

1.1 Dokumentert service, se bilde

4. Service
Dato: 2/10-24
Kilometerstand: 52636
Reparasjonsordrenummer: 9845595

Gjennomrustningskontroll 4
Dato: 7/10-24
Kilometer: 52636

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadefelter:
1: Stensprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Kamosserskade
5: Annet

Stempel, verksted
BERTEL O. STEEN ULLEVÅL AS
Klaus Torgilds vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org.nr. NO 559 002 169 MVA

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

1.1 Dokumentert service, se bilde

5. Service
Dato: 6-10-25
Kilometerstand: 60564
Reparasjonsordrenummer: 6241649

Gjennomrustningskontroll 5
Dato: 6-10-25
Kilometer: 60564

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadefelter:
1: Stensprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Kamosserskade
5: Annet

Stempel, verksted
BERTEL O. STEEN ULLEVÅL AS
Klaus Torgilds vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org.nr. NO 559 002 169 MVA

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

1.1 Dokumentert service, se bilde

2. Service
Dato: 1/9-22
Kilometerstand: 24697
Reparasjonsordrenummer: 7745517

Gjennomrustningskontroll 2
Dato: 1/9-22
Kilometer: 24697

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadefelter:
1: Stensprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Kamosserskade
5: Annet

Stempel, verksted
Bertel O. Steen Lørenskog
Postboks 52, Sørreimsvei 7, 1471 Lørenskog
Tlf: 67 91 42 00
Org.nr. 987 211 652 Kto.nr. 7011 05 028410
www.bos.no

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

1.1 Dokumentert service, se bilde

3. Service
Dato: 06.10.23
Kilometerstand: 37098
Reparasjonsordrenummer: 8864220

Gjennomrustningskontroll 3
Dato: 06.10.23
Kilometer: 37098

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadefelter:
1: Stensprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Kamosserskade
5: Annet


Stempel, verksted
BERTEL O. STEEN ULLEVÅL AS
Klaus Torgilds vei 3, 0372 Oslo
Tlf: 22 18 67 00
Org.nr. NO 559 002 169 MVA

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☒
Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

1.1 Dokumentert service, se bilde



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,2	5,2	6	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,6	6,5	6,6	6,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.10.2025	60564
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
07.10.2024	52636
06.10.2023	37098
01.09.2022	24697
23.11.2021	13979

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.