

TOYOTA PROACE 2WD

TESTDATO: 18.11.2025
KODE: 1874990

 YU49392

 73 815 KM

 12.11.2021
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: YARV1ZKXZGZ008878

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 10.09.2027

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dører	Skade. Skade høyre skyvedør. (Egen skadetakst)		
1.2 Skjermer	Bulk. Bulk høyre forskjerm. (Egen Skadetakst v/Geir Eide)		
1.3 Skjermer	Skade. Skade høyre bakskjerm. (egen skadetakst)		
1.4 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - sommer. Hjul ikke med på takst		
1.5 Dekk/Felger	2 stk vinterdekk mangler mye pigg. Prod 40/21. Anbefaler bytte av alle 4.		9 813
1.6 Terskler/innlastningssone	Slitt gjennom lakk. Innsteg førerdør		
1.7 Støtfanger	Ripe(r). Skade/ripe støtfanger foran. (se egen skadetakst)		
1.8 Alle flater	Lakkskade. Endel steinsprang i panser og langs mesteparten av venstre side av bil		
Motor			
2.1 Service	Trenger service. Bilen trenger service. (4år-80 000km)		5 938
Bremses			
3.1 Skiver	Utslitte skiver og klosser. Utslitte klosser innerside foran samt skade på bremseskive innerside venstre foran		11 563
			inkl. mva
			27 314

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--	-------------------------------	--

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

☒ Kontrollert |
 ☐ Ikke kontrollert |
 ☒ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ☒ Kamera
- ☒ Systemfunksjoner

Eksteriør

- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Skjermer
- ☒ Skap/påbygg
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

Motor

- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Service

Hjuloppheng/styring

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ☒ Bremsefunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ☒ Girkasse
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

Interiør

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Multimedia
- ☒ Varerom
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ☒ Opplysninger
- ☒ Overkjørte kilometer
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant