

**VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD**
**TESTDATO: 12.12.2024**
**KODE: 1590568**

 <b>LJ72880</b>	 <b>91 912 KM</b>	 <b>21.09.2018</b> Førstegang registrert	 <b>Bensin hybrid</b> - Ladbar hybrid
--	--	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1UZBMUDK1198295	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.10.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Lakk	Sår/riper rundt om på bilen. Normalt for år/km.	
1.2	Panser	En del sår/riper rundt om på panser, det meste ser ut som vaske riper. Normalt for kilometer.	Panser
1.3	Dører	riper	venstre foran
1.4	Dører	Sår/riper rundt om på dører. Normalt for år/km.	
1.5	Bakluke	skade	
1.6	Bakluke	skade	
1.7	Bakluke	Bakluke delvis opp lakkert, ser ok ut.	
1.8	Døråpning	Sår/riper i dørterskler, normalt for år/km.	
1.9	Terskler/innlastningssone	riper	
1.10	Terskler/innlastningssone	Sår/riper.	
1.11	Støtfanger	Noe stensprut/sår rundt om på støtfanger foran	
1.12	Støtfanger	Sår/riper rundt om på støtfanger bak.	Støtfanger bak
1.13	Støtfanger	Riper på underside.	Støtfanger foran
1.14	Frontvindu	slitt	
1.15	Frontvindu	Noe stensprut/slitasje på frontruten.	Frontrute
1.16	Vinduer	Krakelering/sprekker i pyntelister.	
1.17	Ladeluke/tanklokk	Sår/riper på ladeluke.	
<b>2. INTERIØR</b>			
2.1	Dørtrekk	Hakk i dørtrekk.	



1.1 Sår/riper rundt om på bilen. Normalt for år/km.



1.2 En del sår/riper rundt om på panser, det meste ser ut som vaske riper. Normalt for kilometer.



1.2 En del sår/riper rundt om på panser, det meste ser ut som vaske riper. Normalt for kilometer.



1.3 Riper



1.4 Sår/riper rundt om på dører. Normalt for år/km.



1.4 Sår/riper rundt om på dører. Normalt for år/km.



1.4 Sår/riper rundt om på dører. Normalt for år/km.



1.4 Sår/riper rundt om på dører. Normalt for år/km.



1.5 Skade




1.6 Skade



1.7 Bakluke delvis opp lakkert, ser ok ut.



1.8 Sår/riper i dørsterskler, normalt for år/km.



1.8 Sår/riper i dørterskler, normalt for år/km.



1.8 Sår/riper i dørterskler, normalt for år/km.



1.8 Sår/riper i dørterskler, normalt for år/km.



1.9 Riper



1.10 Sår/riper.



1.11 Noe stensprut/sår rundt om på støtfanger foran



1.11 Noe stensprut/sår rundt om på støtfanger foran



1.12 Sår/riper rundt om på støtfanger bak.



1.12 Sår/riper rundt om på støtfanger bak.



1.12 Sår/riper rundt om på støtfanger bak.



1.12 Sår/riper rundt om på støtfanger bak.



1.13 Ripper på underside.



1.14 Slitt



1.15 Noe stensprut/slitasje på frontruten.



1.15 Noe stensprut/slitasje på frontruten.



1.16 Krakelering/sprekker i pyntelister.



1.16 Krakelering/sprekker i pyntelister.




1.17 Sår/riper på ladeluke.



2.1 Hakk i dørtrekk.





**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 15, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 46, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.09.2024	91957
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.08.2023	73170
09.09.2022	53287
15.09.2021	32832
18.09.2020	25976
20.09.2019	15918

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.