

BMW X1 XDRIVE18D 150 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 03.12.2024
KODE: 1493056

 YF14677	 88 283 KM	 13.12.2018 Førstegang registrert	 Diesel
--	--	--	---

CHASSISNR: WBAJH7107K3G10595	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 08.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.	
1.2 Under bil	Skrapemerker/sår under deksel til front fanger.	Under foran
1.3 Panser	En del sår/riper og stensprang rundt om på panser.	Panser
1.4 Bakluke	Sår/riper.	Bakdør
1.5 Døråpning	Sår/riper ved inn stegs list venstre side foran	Venstre foran
1.6 Døråpning	Sår/riper ved inn stegs list høyre side foran	Høyre foran
1.7 Døråpning	Sår/riper ved inn stegs list venstre side bak	Venstre bak
1.8 Døråpning	Sår/riper ved inn stegs list høyre side bak	Høyre bak
1.9 Terskler/innlastningssone	Sår/riper ved innlastningssone	Bagasjeromsluke/bakfanger
1.10 Støtfanger	En del stensprang begge sider av frontfanger	Foran
1.11 Støtfanger	Skrape merker/riper ned til grunning etter parkeringsskade.	Høyre foran
1.12 Frontvindu	En del riper og stensprang på frontrute	Frontrute
1.13 Vinduer	En del riper på alle sideruter	Vinduer
1.14 Vinduer	En del riper på bakrute	Bakrute



1.1 Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.




1.2 Skrapemerker/sår under deksel til front fanger.



1.2 Skrapemerker/sår under deksel til front fanger.




1.3 En del sår/riper og stensprang rundt om på panser.



1.3 En del sår/riper og stensprang rundt om på panser.



1.4 Sår/riper.



1.4 Sår/riper.




1.5 Sår/riper ved inn stegs list venstre side foran



1.6 Sår/riper ved inn stegs list høyre side foran



1.7 Sår/riper ved inn stegs list venstre side bak



1.7 Sår/riper ved inn stegs list venstre side bak



1.8 Sår/riper ved inn stegs list høyre side bak



1.9 Sår/riper ved innlastningssone



1.9 Sår/riper ved innlastningssone



1.10 En del stensprang begge sider av frontfanger



1.10 En del stensprang begge sider av frontfanger




1.11 Skrape merker/riper ned til grunning etter parkeringskade.



1.12 En del riper og stensprang på frontrute




1.12 En del riper og stensprang på frontrute





1.14 En del riper på bakrute



1.14 En del riper på bakrute



1.14 En del riper på bakrute



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 19, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.11.2024	88303
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.11.2023	79183
08.03.2023	65218
23.11.2021	60996
18.03.2021	48900
27.11.2019	24899
13.12.2018	6

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.