

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC 4WD
TESTDATO: 30.12.2024
KODE: 1603863

EC43625	56 571 KM	10.05.2021 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	------------------	--	------------------

CHASSISNR: W1K2938901F023644	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 10.05.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Sår/riper rundt om på bilen. Normalt med tanke på år/km.
1.2	Panser	Stensprut rundt om på panser. Normalt for år/km.
1.3	Dører	Skade på dør høyre side bak. Opp lakkeres før videresalg.
1.4	Dører	Sår/riper rundt om på dører.
1.5	Bakluke	Mindre sår/riper på bakluke.
1.6	Skjermer	Sår/riper. Normalt for år/km.
1.7	Dekk/Felger	Sommerfelg hsf kantkjørt.
1.8	Dekk/Felger	Skade/sår vinterfelger.
1.9	Støtfanger	Mindre stensprut på front fanger. Normalt for år/km.
1.10	Støtfanger	Sår/riper på bak fanger, normalt for år/km.
1.11	Tak	riper etter montering av takboks, alle sider.
1.12	Frontvindu	Mindre stensprut/slitasje. Normalt for år/km




1.1 Sår/riper rundt om på bilen. Normalt med tanke på år/km.



1.2 Stensprut rundt om på panser. Normalt for år/km.



1.2 Stensprut rundt om på panser. Normalt for år/km.



1.3 Skade på dør høyre side bak. Opp lakkeres før videresalg.



1.4 Sår/riper rundt om på dører.



1.4 Sår/riper rundt om på dører.



1.4 Sår/riper rundt om på dører.



1.4 Sår/riper rundt om på dører.



1.5 Mindre sår/riper på bakluke.



1.5 Mindre sår/riper på bakluke.



1.6 Sår/riper. Normalt for år/km.



1.6 Sår/riper. Normalt for år/km.



1.6 Sår/riper. Normalt for år/km.



1.6 Sår/riper. Normalt for år/km.



1.7 Sommerfelg hsf kantkjørt.



1.7 Sommerfelg hsf kantkjørt.



1.8 Skade/sår vinterfelger.



1.8 Skade/sår vinterfelger.



1.8 Skade/sår vinterfelger.




1.8 Skade/sår vinterfelger.



1.9 Mindre stensprut på front fanger. Normalt for år/km.



1.9 Mindre stensprut på front fanger. Normalt for år/km.



1.10 Sår/riper på bak fanger, normalt for år/km.



1.10 Sår/riper på bak fanger, normalt for år/km.



1.10 Sår/riper på bak fanger, normalt for år/km.



1.11 Riper etter montering av takboks, alle sider.



1.12 Mindre stensprut/slitasje. Normalt for år/km

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 41, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.09.2023	50000

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalthorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.