

VOLKSWAGEN TIGUAN 4WD
TESTDATO: 09.12.2025
KODE: 1896979

KJ18470

110 351 KM

09.10.2015
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WVZZ5NZGW537449
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 23.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Servicebevis 1

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 19.10.17
Ved km-stand: 28559
Fakturanummer: 589472
Service utført av: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato): 19.10.18
eller
ved (km-stand): 58559

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 3 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 3 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 2

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 23/5-19
Ved km-stand: 48696
Fakturanummer: 583239
Service utført av: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato): 5-2020
eller
ved (km-stand): 78696

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 4 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 4 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 1

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 16.7.2020
Ved km-stand: 60678
Fakturanummer: 513229
Service utført av: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato): 16.7.2021
eller
ved (km-stand): 90678

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 5 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 5 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 1

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 15.09.2022
Ved km-stand: 79976
Fakturanummer: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 7 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 7 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 6

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 08.11.23
Ved km-stand: 92478
Fakturanummer: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 8 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 8 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 7

Jahet utført: ☒ 1. Oljeservice ☒ 2. Inspeksjon ☒ 3. med motoroljeskift ☒ 4. med skadet inspeksjonsomfang ☒ 5. LongLife motorolje brukt ☒ 6. Kjøretøy- og tethetskontroll av gassanlegg ☒ 7. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☒ 8. Reparasjon anbefalt ☒ 9. Kundensaker (merkes også på orden)

Service utført den: 8.11.2023
Ved km-stand: 92478
Fakturanummer: 575175
Service utført av: [Stempel]

Jahet Tilleggsarbeider, skille av:
☒ 1. AdBlue® ☒ 2. Bremsesveiske ☒ 3. Dieselfilter ☒ 4. Grovde: DSG®, ATF ☒ 5. Halvdekskobling: olje ☒ 6. Profilerklem ☒ 7. Luftfilterinnst. ☒ 8. Tettingsmiddeffekte ☒ 9. Støv- og pollenfilterinnst. ☒ 10. Tannreim ☒ 11. Tennplugg

LongLife mobilteleggarant:

Neste service
Tid for service
i henhold til serviceintervallviser eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 9 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserikontroll

På Bilde 9 markerer det autoriserte verkstedet

Føll konstatert?

Beskrivelse av feilen:

Servicebil nr. 8		Jørgen Tillegsarbejder, skifte av	
Javel utført:		☐ AdBlue®	
☒ Objektetservice		☐ Bremsesvep	
☐ Inspeksjon		☐ Dieselfilter	
☐ med motoroljeskift		☐ Gjørpe: DSG®, ATF	
☐ med utvidet inspeksjonsomfang		☐ Høltex-kobling: olje	
☒ LongLife motorolje brukt		☐ Profilkorrekt	
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av passasjer- og lasterom		☐ Luftfilterinnvask	
☐ Kontroll av hovedlykters innstilling		☐ Tettingsmiddeffusasje	
☐ Reparasjon anbefalt		☒ Stav- og pollenfilterinnvask	
☐ Kundesoner (merkes også på ordren)		☐ Tannreim	
Service utført den:	25/9-24	☐ Tennplugg	
Ved km-stand:	90792	☐	
Fakturanummer:	03181	☐	
Service utført av:		LongLife mobilbetjensgaranti:	
Pers Auto & Deler AS Sveivveien 10, 2040 Drammen Tlf: 32 80 13 82 Mail: persauto.no Foretakereg: NO 990 017 921 MVA		Verkstedsstempel Volksvagen-verkstedsstempel	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.09.2024	99792

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og km stand.
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.