

**KIA SOUL 2WD**
**TESTDATO: 02.10.2024**
**KODE: 1522054**

 <b>EB46759</b>	 <b>110 145 KM</b>	 <b>02.07.2020</b> Førstegang registrert	 <b>Elektrisk</b>
--	---	--	--

<b>CHASSISNR:</b> KNAJ3811FL7008200	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 02.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Bakluke	bulk	midten bak
1.2 Støtfanger	skade	høyre foran



1.1 Bulk



1.1 Bulk




1.2 Skade



1.2 Skade







**2. Service**

Dato: 17/12-21

Kilometerstand: 36862

Reparasjonsordrenummer: 7076447

Stempel, verksted: **BERTEL O. STEEN HEDMARK OG OPPLAND AS**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske   
 Skiftet kjølevæske

Neste service \_\_\_\_\_

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 2**

Dato: \_\_\_\_\_ Kilometer: \_\_\_\_\_

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: *[Stamp]*

**3. Service**

Dato: 09.05.22

Kilometerstand: 46242

Reparasjonsordrenummer: 7452159

Stempel, verksted: **ranrud Bilverksted AS 2580 Alvdal**

Underskrift, verksted: *OP*

Skiftet bremseveske   
 Skiftet kjølevæske

Neste service \_\_\_\_\_

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 3**

Dato: 09.05.2022 Kilometer: 46242

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: *[Stamp]*

**5. Service**

Dato: 19/6-23

Kilometerstand: 77543

Reparasjonsordrenummer: 149507

Stempel, verksted: **Skogen Bil AS Industrivegen 42 2680 VAGA**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske   
 Skiftet kjølevæske

Neste service \_\_\_\_\_

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 5**

Dato: 19/6-23 Kilometer: 77543

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: *[Stamp]*

**7. Service**

Dato: 26.06.24

Kilometerstand: 104617

Reparasjonsordrenummer: 158542

Stempel, verksted: **Skogen Bil AS Industrivegen 42 2680 VAGA**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske   
 Skiftet kjølevæske

Neste service 119617 km/12.mnd.

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 7**

Dato: 26.06.24 Kilometer: 104617

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: *[Stamp]*

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.06.2024	104617
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.02.2021	16174
17.12.2021	36862
09.05.2022	46242
20.12.2022	63203
19.06.2023	77543
02.02.2024	93694

**KOMMENTAR**

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og kjørelengde.  
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.