

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 12.08.2025

KODE: 1780033



EB74090



66 852 KM



23.09.2020

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: KNAJ3811FM7014343

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	kantkjørt felg	



1.1 Kantkjørt felg





1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1. Service
Dato: 30-8-21
Kilometerstand: 7960
Reprasjonsordrenummer: 18072250
Stempel, verksted:

Gjennomrustningskontroll 1
Dato: 30-8-21
Kilometer: 7960

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosserskade
5: Annet

Underskrift, verksted:
Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjøleveske ☐
Neste service

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2. Service
Dato: 16.06.22
Kilometerstand: 24416
Reprasjonsordrenummer

Gjennomrustningskontroll 2
Dato: 16.06.22
Kilometer: 24416

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosserskade
5: Annet

Underskrift, verksted:
Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjøleveske ☒
Neste service

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

3. Service
Dato: 17.04.23
Kilometerstand: 38739
Reprasjonsordrenummer: 58035
Stempel, verksted:

Gjennomrustningskontroll 3
Dato: 17.04.23
Kilometer: 38739

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosserskade
5: Annet

Underskrift, verksted:
Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjøleveske ☐
Neste service

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

4. Service

Dato
16/05/2024

Kilometerstand
51785

Reprasjonsordrenummer
67127

Stempel, verksted
Hadeland Bilsenter AS
Øvre Hagali 2, 2760 Brandbu
Tlf. 61 32 98 00

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: _____ Kilometer: _____

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrossenskade
5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stempelning, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisning

AVILOO

BATTERY DIAGNOSTICS

FLASH-TEST RAPPORT

Utførelse

Ladetilstand
Dato
Utført av

86 %
21.05.2025 14:59:15
24329 NAF Senter Ojevik

Kjøretøy

Merke
Modell
VIN
Kilometerstand

Kia
Soul - 64 kWh
KNAJ3811FM7014343
64.207 km

Analyseresultat

AVILOO SCORE

99
/ 100

Høyspenningsbatteriets bruk og historikk

Analyse av lade- og kjøreatferd

69 / 70

Høyspenningsbatteriets ytelsesevne

Analyse av cellespenninger og modultemperaturer.

30 / 30

Kontrollenhet for høyspenningsbatteri

Kontroll av signaler og beregninger av batterikontrollenhet.

✓

Kjøretøys kommunikasjonsgrensesnitt

Kommunikasjonssjekk via diagnosegrensesnittet.

✓

Brunstad Wenche Dotset

Haugsbretta 13
2770 JAREN
Att:
Org.nr:

NUMMER..... 79818
DATO..... 30.06.25
SIDE..... 1
KUNDENR..... 24024
ORDREN..... 70887

MERKE:
KIA

MODELL:
SOUL

REG.NR.
EB74090

KN
64575

CHASSISNR:
KNAJ3811FM7014343

REKV.NR:

ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKKPRIS
		- Service v/64575 Km	
		- Skiftet bremsevæske	
		- Rust på bremseklipper innside foran og bak	
		Sum arbeid	2 423,00
1,00	01	Verkstedsmateriell	114,00
1,00	VM	Kupéfilter Kavo	378,00
1,00	1460-HC8232	(U) Bremsevæske DOT4 SL.6 1L ATE ATE	129,00
1,00	1601-706402	SPYLEVÆSKE	18,00
1,00	BCP	PEAK KJØLEVÆSKE 1 LITER KONSEN	151,00
0,20	1620-3002001	MOBILITETSGARANTI	0,00
1,00	MOBG	Øreavrunding	-0,20
,00	AVR		

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	75	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.06.2025	64575
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.08.2021	7960
16.06.2022	24416
17.04.2023	34734
16.05.2024	51785
30.06.2025	64575

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og km stand.
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.