




MITSUBISHI MITSUBISHI L200 181 HK MANUELL 4WD



CHASSISNR: MMCJJKL20HH012121

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 15.05.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk -	Generelt mye riper.	alle	
1.2 Bakluke -	Bulk med lakkskade.	midten	
Interiør			
2.1 Seter -	Skade på setetrekk.	venstre, foran	
		inkl. mva	



1.2 Bulk med lakkskade



2.1 Skade på setetrekk

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	1
<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

<b>ANTALL LADEKABLER</b>	
--------------------------	--

**KLIMAAANLEGG**

<b>TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG</b>	18,00
--	-------

<b>TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG</b>	1,00
--------------------------------------	------

**AKSLINGER : 2**

**SOMMERDEKK :**

Dekksett ikke med på test
---------------------------

**VINTERDEKK :**

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 10, 2019

	VENSTRE		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
<b>AKSEL 1</b>	7,0			7,0
<b>AKSEL 2</b>	7,0			7,0

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>
Ikke kontrollert

**REGISTERREIM**

<b>SKIFTET ?</b>
Vet ikke

**ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER**

<b>ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER</b>
Nei

**KOMMENTAR**

lå ikke service hefte i bilen .og er ikke registrert alle servicer hos oss

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✘ Kontrollert, anmerkning

**Identitet**

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

**Eksteriør**

- ✘ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✘ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

**Lys**

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

**Motor**

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

**Hjuloppheng/styring**

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

**Bremser**

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

**Gir og drivlinje**

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

**Interiør**

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalthorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

**Opplysninger/klargjøring**

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant