

NISSAN NISSAN QASHQAI 116 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 07.05.2025

KODE: 1706740



HK11009



84 901 KM



04.10.2017

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: SJNFEAJ11U2050329

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Oksidering på alle vinterfelger.	



1.1 Oksidering på alle vinterfelger.



1.1 Oksidering på alle vinterfelger.



1.1 Oksidering på alle vinterfelger.



1.1 Oksidering på alle vinterfelger.



SERVICETALONGER

Detta er for å bekrefte at arbeidet som er spesifisert på vedlikeholdslisten er blitt utført. Service skal utføres enten ved de spesifiserte tidspunkt eller kilometerstand, avhengig av hva som kommer først. All registrert arbeid bør overgis til neste eier av kjøretøyet.

KONGSVINGER AUTO AS
Tlf: 62 88 80 60 | Org.nr: 915 085 268
Kongsveien 101, 2232 Kongsvinger

10-14 mån. ☒ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☒ Motorolje ☒
Dato 11/10 Km 13501

NESTE SERVICE:
OKT mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☒ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☒ Motorolje ☒
Dato 15/10.19 Km 13405

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☐ Motorolje ☐
Dato 30/10 Km 18246

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☒ 15 000 km ☒ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☐ Motorolje ☒
Dato 22.04.2021 Km 30804

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

Moely Bil
Rambekkvegen 3B - 2816 Gjøvik
Epost: V.veier@moely.no

UNDERSTILLSNUMMER 12

10-14 mån. ☒ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☒ Motorolje ☒
Dato 09/06/22 Km 37044

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☐ Motorolje ☐
Dato 12-9-23 Km 60234

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☐ Motorolje ☐
Dato 11 Km 25

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km
Kupéfilter ☐ Motorolje ☐
Dato 11 Km 25

NESTE SERVICE:
mån. 20 km
Avhengig av hva som kommer først.

UNDERSTILLSNUMMER 13

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 23, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2017
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.11.2024	78122

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.