

VOLKSWAGEN POLO 105 HK MANUELL
TESTDATO: 10.03.2025
KODE: 1661461

 BS26520	 130 529 KM	 30.05.2011 Førstegang registrert	 Bensin
--	---	---	---

CHASSISNR: WVWZZZ6RZBU072447	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 20.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	Rust underside bil.	
1.2	Panser	Mye steinsprut panser.	foran
1.3	Dører	Liten p-bulk v-framdør.	venstre foran
1.4	Dører	Noe steinsprut v-bakdør.	venstre bak
1.5	Bakluke	Rust øvre del bakluke + opplakkert noe dårlig.	bak
1.6	Skjermer	Mye steinsprut / flekker v-framskjerm.	venstre foran
1.7	Skjermer	Skadet skjermutbygger v-ram.	venstre foran
1.8	Speil	Riper speilhus h-side.	høyre
1.9	Speil	Fukt blinklykt i speil v-side.	venstre
1.10	Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.03.2025, 130.529km.	
1.11	Støtfanger	Lakkskader / steinsprut frontfanger.	foran
1.12	Støtfanger	Lakkskader / skader bakfanger.	bak
1.13	Frontvindu	Mye små steinsprut frontrute , for små til og repareres.	foran
2. LYS			
2.1	Lys foran	Sprukket lykteglass tåkelykt v-side fram.	nede - venstre foran
3. MOTOR			
3.1	Eksosanlegg	Løs innfesting flexikobling , ingen lekkasje pr. nå.	
3.2	Eksosanlegg	Løst ytterlag bakpotte.	
3.3	Service	Neste service om 13.800 km.	
3.4	Service	Registerreim/kjede. Til info : Regreim interval er hver 210.000 km. Ikke skiftet enda.	
3.5	Service	Neste PKK-kontroll: 20.08.2025.	
3.6	Service	ngen servicehistorikk siden 02.11.2020 på km : 79669.	
4. HJULOPPHENG/STYRING			
4.1	Fjærer/støtdemper	Utslitte støtputer til støtdemper h+v side bak.	begge bak
4.2	Forstilling	Slitt bakre bærearmsforing h+v side fram.	høyre foran - venstre foran
5. BREMSER			
5.1	Skiver	Noe rust / slitasje bremseskiver fram + bak , bremseklosser målt til 8mm fram + bak.	foran - bak
6. INTERIØR			
6.1	Multimedia	DAB+ fungerer ikke tilfredsstillende	



1.1 Rust underside bil.



1.1 Rust underside bil.



1.1 Rust underside bil.




1.1 Rust underside bil.



1.1 Rust underside bil.



1.1 Rust underside bil.




1.2 Mye steinsprut panser.




1.2 Mye steinsprut panser.



1.3 Liten p-bulk v- framdør.



1.4 Noe steinsprut v-bakdør.




1.4 Noe steinsprut v-bakdør.




1.5 Rust øvre del bakluke + opplakkert noe dårlig.




1.5 Rust øvre del bakluke + opplakkert noe dårlig.



1.5 Rust øvre del bakluke + opplakkert noe dårlig.



1.6 Mye steinsprut / flekker v-framskjerm.



1.6 Mye steinsprut / flekker v-framskjerm.



1.6 Mye steinsprut / flekker v-framskjerm.



1.7 Skadet skjermutbygger v-fram.




1.7 Skadet skjermutbygger v-fram.



1.8 Riper speilhus h-side.



1.8 Riper speilhus h-side.



1.9 Fukt blinklykt i speil v-side.



1.9 Fukt blinklykt i speil v-side.



1.10 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.03.2025, 130.529km.



1.11 Lakkskader / steinsprut frontfanger.



1.11 Lakkskader / steinsprut frontfanger.



1.11 Lakkskader / steinsprut frontfanger.



1.11 Lakkskader / steinsprut frontfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.




1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.12 Lakkskader / skader bakfanger.



1.13 Mye små steinsprut frontrute , for små til og repareres.



2.1 Sprukket lykteglass tåkelykt v-side fram.



2.1 Sprukket lykteglass tåkelykt v-side fram.



3.1 Løs innfesting flexikobling , ingen lekkasje pr. nå.



3.2 Løst ytterlag bakpotte.



3.2 Løst ytterlag bakpotte.



3.3 Neste service om 13.800 km.

Intervall	Arbeider:
Hver 210 000 km	Tannreimen for kamakseldrift: skiftes – bare 1,2 l, 1,6 l og 2,0 l TDI common rail.

3.4 Registerreim/kjede. Til info : Regreim interval er hver 210.000 km. Ikke skiftet enda.




4.1 Utslitte støtputer til støtdemper h+v side bak.



4.1 Utslitte støtputer til støtdemper h+v side bak.




4.1 Utslitte støtputer til støtdemper h+v side bak.



4.1 Utslitte støtputer til støtdemper h+v side bak.



4.2 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.



4.2 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.



4.2 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.



4.2 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.





5.1 Noe rust / slitasje bremseskiver fram + bak ,
bremseklosser målt til 8mm fram + bak.




5.1 Noe rust / slitasje bremseskiver fram + bak ,
bremseklosser målt til 8mm fram + bak.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 14, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 25, 2018
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,2	6,4	6,8	5,5
BREMSEKIVER (MM)	22	22	8,1	8,1
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.11.2020	79669
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
06.12.2018	65000
11.01.2017	53407
11.05.2015	35724
08.05.2013	16956

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.