

RENAULT ZOE 2WD

TESTDATO: 22.01.2026

KODE: 1929393



EK33826



151 421 KM



07.06.2017

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: VF1AGVYF057356156

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 Stk nøkkel med ved taksering.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Skadet fremre beskyttelsesplate underside.	foran - nede
2.2 Dører	Noen rustbobler innside nedre del v-framdør, h+v bakdør.	venstre foran - høyre bak - venstre bak
2.3 Dører	Ulyd dørhengsel h+v bakdør.	høyre bak - venstre bak
2.4 Dører	Lakkskade h-bakdør.	høyre bak
2.5 Dører	Liten p-bulk + lakksår øvre bakre del v-framdør.	venstre foran
2.6 Dører	Skadet folie alle dører.	alle
2.7 Bakluke	1 Stk liten rustboble v-side bakluke.	venstre - bak
2.8 Skjermer	Lakkskader h-bakskjerm.	høyre bak
2.9 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 22.01.2026 på km : 151.421	
2.10 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 22.01.2026 på km : 151.421	
2.11 Støtfanger	Skade h-side nedre del frontfanger.	høyre - foran - nede
2.12 Støtfanger	Noen riper / bruksmerker bakfanger.	bak
2.13 Frontvindu	Sprukket frontrute øvre midtre del.	foran - midten - oppe
3. MOTOR		
3.1 Service	Lyser for service.	
3.2 Service	Neste PKK 23.04.2027.	
3.3 Service	Manglende servicehistorikk etter 2019.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Ratt/styringsmekanisme	Slakke ytre styreledd v-side.	venstre - foran - ytre
4.2 Fjærer/støtdemper	Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4.3 Fjærer/støtdemper	Noe rustdannelse alle støtdempere.	begge foran - begge bak
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Bremser henger på v-bak.	venstre bak
6. INTERIØR		
6.1 Bagasjeromskjuler	Hatthylle ikke tilstede ved taksering.	bak



1.1 1 Stk nøkkel med ved taksering.



2.1 Skadet fremre beskyttelsesplate underside.



2.2 Noen rustbobler innside nedre del v2-framdør, h+v bakdør.




2.2 Noen rustbobler innside nedre del v2-framdør, h+v bakdør.




2.2 Noen rustbobler innside nedre del v2-framdør, h+v bakdør.



2.2 Noen rustbobler innside nedre del v2-framdør, h+v bakdør.




2.2 Noen rustbobler innside nedre del v -framd r, h+v bakd r.




2.2 Noen rustbobler innside nedre del v -framd r, h+v bakd r.




2.3 Ulyd d rhengsel h+v bakd r.



2.4 Lakkskade h-bakd r.




2.4 Lakkskade h-bakd r.




2.5 Liten p-bulk + lakks r  vre bakre del v- framd r.



2.5 Liten p-bulk + lakksår øvre bakre del v-framdør.




2.6 Skadet folie alle dører.




2.6 Skadet folie alle dører.



2.7 1 Stk liten rustboble v-side bakluke.




2.7 1 Stk liten rustboble v-side bakluke.




2.8 Lakkskader h-bakskjerm.



2.8 Lakkskader h-bakskjerm.



2.9 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
22.01.2026 på km : 151.421




2.10 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
22.01.2026 på km : 151.421



2.11 Skade h-side nedre del frontfanger.




2.11 Skade h-side nedre del frontfanger.



2.11 Skade h-side nedre del frontfanger.




2.12 Noen riper / bruksmerker bakfanger.



2.12 Noen riper / bruksmerker bakfanger.




2.13 Sprukket frontrute øvre midtre del.




2.13 Sprukket frontrute øvre midtre del.




3.1 Lyser for service.




4.1 Slakke ytre styreledd v-side.




4.2 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.



4.2 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.




4.3 Noe rustdannelse alle støtdempere.




4.3 Noe rustdannelse alle støtdempere.



4.3 Noe rustdannelse alle støtdempere.






4.3 Noe rustdannelse alle støtdempere.








5.1 Bremsar henger på v-bak.




6.1 Hatthylle ikke tilstede ved taksering.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 39, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 42, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,7	5,9	5,8	5,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,8	6,1	6,3	6,4
BREMSESKIVER (MM)	21,1	21,1		
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.05.2019	57847
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.05.2018	30545

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.