

FORD S-MAX 140 HK AUTOMAT

TESTDATO: 13.02.2026

KODE: 1948680

 VH38458

 175 160 KM

 29.02.2012
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WF0SXXGBWSCB48370

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Kamera	Uklart bilde ryggekamera.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Rustdannelser under bil ved bakstilling.	bak
2.2 Dører	Rustdannelser alle 4 stk dører.	alle
2.3 Bakluke	Rustdannelser bakluke.	bak
2.4 Skjermer	Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.	venstre foran - høyre bak - venstre bak
2.5 Dekk/Felger	1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.	
2.6 Dekk/Felger	Bruksmerker alle sommerfelger.	alle
2.7 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 13.02.2026 på km : 175.160.	
2.8 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 13.02.2026 på km : 175.160.	
2.9 Dekk/Felger	Bruksmerker alle vinterfelger.	
2.10 Støtfanger	Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.	venstre - foran
2.11 Støtfanger	Riper / Bruksmerker bakfanger.	bak
2.12 Tak	Mangler deksler over innfesting til lasteholdere.	
2.13 Stolpe	Bulk a-stolpe v-side.	venstre foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Til info : Neste PKK 11.04.2026.	
3.2 Dieselpumpe/dyser/gløding	Lekkasje høytrykks-dieselpumpe.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Bakstilling	Slitt / sluppet i vulking fremre bærearmsforing h+v side bak.	venstre - høyre - bak




1.1 Uklart bilde ryggekamera.




2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.




2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.




2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.



2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.




2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.



2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.



2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.



2.1 Rustdannelser under bil ved bakstilling.




2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.




2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.




2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.




2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.




2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.2 Rustdannelser alle 4 stk dører.



2.3 Rustdannelser bakluke.




2.3 Rustdannelser bakluke.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.4 Rustdannelser v-framskjerm , h+v bakskjerm.



2.5 1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.



2.5 1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.



2.5 1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.



2.5 1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.



2.5 1 Stk sommerdekk skadet dekkskulder.



2.6 Bruksmerker alle sommerfelger.




2.6 Bruksmerker alle sommerfelger.




2.6 Bruksmerker alle sommerfelger.




2.6 Bruksmerker alle sommerfelger.



2.7 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 13.02.2026 på km : 175.160.



2.8 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
13.02.2026 på km : 175.160.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.9 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.




2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.



2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.



2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.



2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.



2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.




2.10 Skade v-side frontfanger + mangler lyktespylerdeksel v-side.



2.11 Riper / Bruksmerker bakfanger.




2.11 Riper / Bruksmerker bakfanger.



2.12 Mangler deksler over innfesting til lasteholdere.



2.12 Mangler deksler over innfesting til lasteholdere.



2.13 Bulk a-stolpe v-side.



3.2 Lekkasje høytrykks-dieselpumpe.



4.1 Slitt / sluppet i vulking fremre bærearmsforing h+v side bak.






4.1 Slitt / sluppet i vulking fremre bærearmsforing h+v side bak.








4.1 Slitt / sluppet i vulking fremre bærearmsforing
h+v side bak.






4.1 Slitt / sluppet i vulking fremre bærearmsforing
h+v side bak.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 25, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	5,8	5,6	5,1
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,1	5,7	7,5	7,5
BREMSESKIVER (MM)	26,1	26,1	9,6	9,6
BREMSEKLOSSER (MM)	12	12	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.02.2024	155358
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.01.2022	134963
07.04.2015	46334
25.04.2013	16202

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.