

BMW X3 XDRIVE20D 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 18.08.2025
KODE: 1784520


VH77233


171 842 KM


06.04.2016
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WBAWZ5103G0M22816	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 23.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	Rust underside bil, ved bakstilling.	bak
1.2 Panser	En del steinsprut på panser.	foran
1.3 Dører	Noe steinsprut nedre del v-framdør.	venstre foran
1.4 Dører	Rustboble nedre bakre del v-bakdør.	venstre bak
1.5 Bakluke	Rust bakluke.	bak
1.6 Dekk/Felger	Noe sår sommerfelg vbak.	venstre bak
1.7 Dekk/Felger	antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.	høyre foran - høyre bak
1.8 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 30.07.2025, 171.842km.	
1.9 Dekk/Felger	Vinterhjulsett ikke tilstede ved takst, kontakt selger for info.	
1.10 Støtfanger	Lakkskader h-side frontfanger + løs grill v-side.	venstre - høyre - foran
1.11 Støtfanger	Riper / sår bakfanger.	bak
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service 05.2027 / 29.000 km.	
2.2 Service	Ingen historikk tilgjengelig for første service. Første dokumenterte service utført 31.10.2018 på km : 70.934. Serviceinterval på 30.000 km.	
2.3 Service	Neste PKK: 23.01.2026.	
2.4 Motor	Skadet / defekt veivhusrør.	
2.5 Motor	Skadet luftfilterboks.	
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Fjærer/støtdemper	Knekt fjær + sprukket støtdempermansjett h-bak.	høyre bak
3.2 Fjærer/støtdemper	Lekkasje støtdemper v-fram.	venstre foran
4. BREMSER		
4.1 Bremsefunksjon	Pulsering bremseskiver fram , bremseklosser målt til 15mm.	foran
4.2 Skiver	Rust bremseskiver bak , bremseklosser målt til 8mm.	bak



1.1 Rust underside bil, ved bakstilling.




1.1 Rust underside bil, ved bakstilling.




1.1 Rust underside bil, ved bakstilling.




1.1 Rust underside bil, ved bakstilling.



1.1 Rust underside bil, ved bakstilling.



1.2 En del steinsprut på panser.



1.2 En del steinsprut på panser.



1.2 En del steinsprut på panser.



1.3 Noe steinsprut nedre del v-framdør.



1.3 Noe steinsprut nedre del v-framdør.




1.4 Rustboble nedre bakre del v-bakdør.




1.4 Rustboble nedre bakre del v-bakdør.




1.5 Rust bakluke.



1.5 Rust bakluke.




1.5 Rust bakluke.



1.5 Rust bakluke.




1.6 Noe sår sommerfelg vbak.



1.6 Noe sår sommerfelg vbak.



1.6 Noe sår sommerfelg vbak.



1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.




1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.



1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.



1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.



1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.




1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.



1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.




1.7 Antkjørt sommerfelg hfram og h-bak.



1.8 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst
30.07.2025, 171.842km.




1.10 Lakkskader h-side frontfanger + løs grill v-side.



1.10 Lakkskader h-side frontfanger + løs grill v-side.




1.10 Lakkskader h-side frontfanger + løs grill v-side.




1.10 Lakkskader h-side frontfanger + løs grill v-side.




1.11 Riper / sår bakfanger.




1.11 Riper / sår bakfanger.




1.11 Riper / sår bakfanger.



1.11 Riper / sår bakfanger.



1.11 Riper / sår bakfanger.



1.11 Riper / sår bakfanger.




2.1 Neste service 05.2027 / 29.000 km.



2.1 Neste service 05.2027 / 29.000 km.



2.1 Neste service 05.2027 / 29.000 km.



2.2 Ingen historikk tilgjengelig for første service. Første dokumenterte service utført 31.10.2018 på km : 70.934. Serviceinterval på 30.000 km.

Servicehistorikk				15:29	NRK+Trl
OK	Dato:	21.05.2025	Service:	51931	BMW
	Kilometer:	169655 km			
OK	Dato:	25.01.2024	Service:	51931	BMW
	Kilometer:	154046 km			
OK	Dato:	14.03.2023	Service:	51931	BMW
	Kilometer:	142366 km			
OK	Dato:	10.02.2021	Service:	10076	BMW
	Kilometer:	106582 km			

2.2 Ingen historikk tilgjengelig for første service.
Første dokumenterte service utført 31.10.2018 på
km : 70.934. Serviceinterval på 30.000 km.



2.4 Skadet / defekt veivhusrør.




2.5 Skadet luftfilterboks.




2.5 Skadet luftfilterboks.




2.5 Skadet luftfilterboks.




3.1 Knekt fjær + sprukket støtdempersjett h-bak.



3.1 Knekt fjær + sprukket støtdempermansjett h-bak.



3.2 Lekkasje støtdemper v-fram.



3.2 Lekkasje støtdemper v-fram.




4.1 Pulsering bremseskiver fram , bremseklosser målt til 15mm.





4.1 Pulsering bremseskiver fram , bremseklosser målt til 15mm.








4.2 Rust bremseskiver bak , bremseklosser målt til 8mm.







4.2 Rust bremseskiver bak , bremseklosser målt til 8mm.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2023
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,4	5,3	5,7	5,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
BREMSESKIVER (MM)	27,2	27,2	16,8	16,8
BREMSEKLOSSER (MM)	15	15	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.05.2025	169655
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.01.2024	154046
14.03.2023	142366
10.02.2021	106582
11.09.2020	99663
31.10.2018	70934

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.