

**CHEVROLET CAPTIVA 150 HK MANUELL 4WD**
**TESTDATO: 27.11.2024**
**KODE: 1577321**

<b>VF91613</b>	<b>204 766 KM</b>	<b>27.09.2007</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> KL1CG26RJ7B069228	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">🔍</span>
MOTOR <span style="float: right;">🔍</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">🔍</span>
BREMSER <span style="float: right;">🔍</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">🔍</span>
INTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Lakk	Oversiktsbilder av bilen.	
1.2	Lakk	Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.	
1.3	Under bil	Mye rust underside bil.	
1.4	Panser	Rust innside bakre del panser + bulker fremre del.	foran
1.5	Dører	Flere p-bulker + rust ved dørhåndtak v-framdør.	venstre foran
1.6	Bakluke	Rust bakluke.	bak
1.7	Skjermer	Riper / bulker h-framskjermer.	høyre foran
1.8	Dekk/Felger	1 Stk sommerdekk slitt innside.	
1.9	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk.	
1.10	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk.	
1.11	Døråpning	Rust innsteg h+v bak.	høyre bak - venstre bak
1.12	Støtfanger	Mangler emblem i grill frontfanger.	foran
1.13	Tak	Rust + bulker fremre del tak.	
<b>2. LYS</b>			
2.1	Lys foran	Matte lyktglass h+v hovedlykt fram.	venstre - høyre - foran
2.2	Lys bak	Sprekkdannelser midtre øvre bremselykt.	oppe - midten bak
2.3	Retningslys	Skadet blinklykt h-side.	høyre
<b>3. MOTOR</b>			
3.1	Eksosanlegg	Dårlig flexikobling eksos, veldig løs i framkant.	
3.2	Lekkasjer	Oljelekkasje veivhusventilasjon + underside motor.	
3.3	Service	Neste PKK 31.03.2025.	
3.4	Service	Regreim byttet sist 08.08.2018 på km : 133251.	
3.5	Motor	Mangler 2 stk bolter til luftfilterboks.	
<b>4. HJULOPPHENG/STYRING</b>			
4.1	Forstilling	Utslitt casterforing h+v fram.	venstre - høyre - foran
4.2	Bakstilling	Utslitt fremre bærearmsforing h+ v bak.	venstre - høyre - bak
<b>5. BREMSER</b>			
5.1	Bremsefunksjon	Bremsepedal er myk, lang vandring.	
5.2	Rør/slanger	Rust bremsørør h+v side bak + langsgående framover.	venstre - høyre - bak
5.3	Rør/slanger	Rust bremsørør langs torpedovegg, mellom h+v side.	foran - midten
5.4	Skiver	Slitte / stor slitekant bremseskiver fram, bremsesklosser målt til 4mm.	foran
5.5	Bremseskjold	Opprustet bremseskjold h+v bak.	høyre bak - venstre bak
<b>6. GIR OG DRIVLINJE</b>			
6.1	Girkasse	Lekkasje girkasse.	
6.2	Differensial	Lekkasje bakre differensial.	bak
<b>7. INTERIØR</b>			
7.1	Bilbelte	Skadet sikkerhetsbelte v-fram , oppfliset.	venstre foran
7.2	Varme/AC/Klima	Svak / uteblitt AC virkning . mangler store deler kjøleribber AC-radiator.	
7.3	Multimedia	DAB+ mangler	



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.





1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.





1.2 Mye slitasje / misfarget plastikkdeksler rundt om bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.






1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.3 Mye rust underside bil.



1.4 Rust inside bakre del panser + bulker fremre del.



1.4 Rust inside bakre del panser + bulker fremre del.






1.4 Rust inside bakre del panser + bulker fremre del.



1.5 Flere p-bulker + rust ved dørhåndtak v- framdør.



1.5 Flere p-bulker + rust ved dørhåndtak v- framdør.



1.5 Flere p-bulker + rust ved dørhåndtak v- framdør.



1.6 Rust bakluke.



1.6 Rust bakluke.






1.7 Riper / bulker h-framskjerm.




1.7 Riper / bulker h-framskjerm.



1.8 1 Stk sommerdekk slitt inside.



1.9 Dekkdybdemåling sommerdekk.



1.10 Dekkdybdemåling vinterdekk.



1.11 Rust innsteg h+v bak.





1.11 Rust innsteg h+v bak.



1.11 Rust innsteg h+v bak.



1.11 Rust innsteg h+v bak.



1.11 Rust innsteg h+v bak.



1.11 Rust innsteg h+v bak.



1.11 Rust innsteg h+v bak.





1.12 Mangler emblem i grill frontfanger.



1.12 Mangler emblem i grill frontfanger.



1.13 Rust + bulker fremre del tak.



1.13 Rust + bulker fremre del tak.



1.13 Rust + bulker fremre del tak.



2.1 Matte lykteglass h+v hovedlykt fram.





2.1 Matte lykteglass h+v hovedlykt fram.



2.2 Sprekkdannelser midtre øvre bremselykt.




2.2 Sprekkdannelser midtre øvre bremselykt.



2.3 Skadet blinklykt h-side.




2.3 Skadet blinklykt h-side.



3.1 Dårlig flexikobling eksos, veldig løs i framkant.





3.1 Dårlig flexikobling eksos, veldig løs i framkant.



3.2 Oljelekkasje veivhusventilasjon + underside motor.



3.2 Oljelekkasje veivhusventilasjon + underside motor.



3.5 Mangler 2 stk bolter til luftfilterboks.




4.1 Utslitt casterforing h+v fram.



4.1 Utslitt casterforing h+v fram.





4.1 Utslitt casterforing h+v fram.



4.1 Utslitt casterforing h+v fram.



4.2 Utslitt fremre bæreamsforing h+ v bak.



4.2 Utslitt fremre bæreamsforing h+ v bak.



4.2 Utslitt fremre bæreamsforing h+ v bak.



4.2 Utslitt fremre bæreamsforing h+ v bak.





5.2 Rust bremselør h+v side bak + langsgående framover.



5.2 Rust bremselør h+v side bak + langsgående framover.



5.2 Rust bremselør h+v side bak + langsgående framover.



5.2 Rust bremselør h+v side bak + langsgående framover.



5.3 Rust bremselør langs torpedovegg, mellom h+v side.



5.4 Slitte / stor slitte kant bremseskiver fram, bremseløser målt til 4mm.





5.5 Opprustet bremseskjold h+v bak.



5.5 Opprustet bremseskjold h+v bak.



5.5 Opprustet bremseskjold h+v bak.



5.5 Opprustet bremseskjold h+v bak.



5.5 Opprustet bremseskjold h+v bak.



6.1 Lekkasje girkasse.





6.1 Lekkasje girkasse.



6.2 Lekkasje bakre differensial.



7.1 Skadet sikkerhetsbelte v-fram , oppfliset.



7.1 Skadet sikkerhetsbelte v-fram , oppfliset.



7.2 Svak / uteblitt AC virkning . mangler store deler kjøleribber AC-radiator.



7.2 Svak / uteblitt AC virkning . mangler store deler kjøleribber AC-radiator.



## KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

## PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

## DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,9	5,1	4,5	4,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,2	8,3	8,3	8,4
BREMSEKLOSSER (MM)	4	4	4	4

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.03.2023	18887



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.