

**OPEL OMEGA-B / V94 101 HK MANUELL**
**TESTDATO: 17.04.2026**
**KODE: 2001865**

<b>XR42540</b>	<b>135 021 KM</b>	<b>09.11.1999</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> W0L0VBF69Y1003744	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Dører	Rust v-bakdør.	venstre bak
1.2	Dører	Bruksmerker h-framdør.	høyre foran
1.3	Dører	Ulyd dørstopper h+v framdør.	høyre foran - venstre foran
1.4	Skjermer	Skade h-framskjermer .	høyre foran
1.5	Skjermer	Rust / skader v-bakskjermer.	venstre bak
1.6	Skjermer	Rust h-bakskjermer.	høyre bak
1.7	Dekk/Felger	2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.	
1.8	Dekk/Felger	Vinterdekk produsert 32/2011 Nokian Hakkapelitta 7 195/65R 15 95T Piggdekk.	
1.9	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 17.04.2026 på km : 135.021	
1.10	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 17.04.2026 på km : 135.021	
1.11	Døråpning	Rust dørstokk / døråpning h-bak.	høyre bak
1.12	Døråpning	Skadet dørkarmlist v-ram.	venstre foran
1.13	Støtfanger	Bruksmerker frontfanger.	foran
1.14	Frontvindu	Skadet / løs list øvre del frontrute.	foran
<b>2. LYS</b>			
2.1	Lys bak	Noen sprekkdannelser lykteglass indre baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak - indre
<b>3. MOTOR</b>			
3.1	Lekkasjer	Oljelekkasjer motor.	
3.2	Service	Neste PKK 31.10.2027.	
<b>4. HJULOPPHENG/STYRING</b>			
4.1	Fjærer/støtdemper	Knekt fjær h-side bak.	høyre bak
4.2	Forstilling	Rustdannelser / gjennomrustet bærebry v-side fram.	venstre foran
<b>5. BREMSER</b>			
5.1	Bremsefunksjon	Noe slitasje bremseskiver fram, bremsesklosser målt til 4,5mm.	foran
<b>6. GIR OG DRIVLINJE</b>			
6.1	Girkasse	Oljelekkasje girkasse.	
<b>7. INTERIØR</b>			
7.1	Tepper/bekledning	Bruksslitasje interiør.	



1.1 Rust v-bakdør.




1.1 Rust v-bakdør.



1.2 Bruksmerker h-framdør.



1.2 Bruksmerker h-framdør.



1.3 Ulyd dørstopper h+v framdør.



1.4 Skade h-framskjerm .



1.4 Skade h-framskjerm .



1.4 Skade h-framskjerm .



1.5 Rust / skader v-bakskjerm.



1.5 Rust / skader v-bakskjerm.



1.5 Rust / skader v-bakskjerm.



1.5 Rust / skader v-bakskjerm.



1.6 Rust h-bakskjerm.



1.6 Rust h-bakskjerm.



1.7 2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.



1.7 2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.



1.7 2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.



1.7 2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.



1.7 2 Stk sommerdekk slitasje. Nokian Nordman SX2 195/65R 15 91H.



1.8 Vinterdekk produsert 32/2011 Nokian Hakkapelitta 7 195/65R 15 95T Piggdekk.




1.8 Vinterdekk produsert 32/2011 Nokian Hakkapelitta 7 195/65R 15 95T Piggdekk.




1.8 Vinterdekk produsert 32/2011 Nokian Hakkapelitta 7 195/65R 15 95T Piggdekk.



1.8 Vinterdekk produsert 32/2011 Nokian Hakkapelitta 7 195/65R 15 95T Piggdekk.



1.9 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 17.04.2026 på km : 135.021




1.10 Dekkdybdemåling vinterdekk utført  
17.04.2026 på km : 135.021



1.11 Rust dørstokk / døråpning h-bak.



1.11 Rust dørstokk / døråpning h-bak.



1.12 Skadet dørkarmlist v-fram.




1.12 Skadet dørkarmlist v-fram.



1.13 Bruksmerker frontfanger.



1.13 Bruksmerker frontfanger.



1.13 Bruksmerker frontfanger.



1.13 Bruksmerker frontfanger.



1.13 Bruksmerker frontfanger.



1.14 Skadet / løs list øvre del frontrute.



1.14 Skadet / løs list øvre del frontrute.



2.1 Noen sprekke-dannelser lykteglass indre baklykt h+v side.



2.1 Noen sprekke-dannelser lykteglass indre baklykt h+v side.



2.1 Noen sprekke-dannelser lykteglass indre baklykt h+v side.




2.1 Noen sprekke-dannelser lykteglass indre baklykt h+v side.




3.1 Oljelekkasjer motor.




3.1 Oljelekkasjer motor.




3.1 Oljelekkasjer motor.




3.1 Oljelekkasjer motor.




4.1 Knekt fjær h-side bak.



4.2 Rustdannelser / gjennomrustet bærebri v-side fram.




4.2 Rustdannelser / gjennomrustet bærebri v-side fram.



5.1 Noe slitasje bremsekiver fram, bremseklosser målt til 4,5mm.



6.1 Oljelekkasje girkasse.



6.1 Oljelekkasje girkasse.







7.1 Bruksslitasje interiør.





7.1 Bruksslitasje interiør.









**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei		

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>
Nei

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 6, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 32, 2011
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	2,9	2,2	5,9	6,4
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6,8	5,9	6,7	6,4
<b>BREMSEKIVER (MM)</b>	25,9	25,9	9,8	9,8
<b>BREMSEKLOSSER (MM)</b>	4,5	4,5	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Nei	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
28.08.2017	111193
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
12.07.2010	80553
21.11.2006	52399
22.10.2004	39414
29.09.2003	32583
01.11.2002	26552
27.11.2001	18914
18.10.2000	10500

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.