

BMW X5 XDRIVE25D / X5 211 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 22.09.2026
KODE: 2124104

BS99796

229 005 KM

21.08.2014
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WBAKS2103E0H98692
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 30.06.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	venstre foran
1.2 Dører	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	venstre bak
1.3 Dører	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	høyre bak
1.4 Dører	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	høyre foran
1.5 Bakluke	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	bak
1.6 Skjermer	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	høyre bak
1.7 Skjermer	Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.	høyre bak
1.8 Dekk/Felger	øvrige feil	
1.9 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service 08.2027 / 11.000 km.	
2.2 Service	Neste PKK 30.06.2028.	



1.1 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.1 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.1 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.1 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.1 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.2 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.2 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.3 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.3 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.4 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.4 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.4 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.4 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.5 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.6 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.6 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.7 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.




1.7 Noen zinkblærer og bruksmerker på bilen, ikke ut over normal ihht alder og kjørelengde.



1.8 Øvrige feil







2.1 Neste service 08.2027 / 11.000 km.






2.1 Neste service 08.2027 / 11.000 km.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 16, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,6	4,1	5,7	5,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,7	7,4	7,2	7,3
BREMSESKIVER (MM)	29	29	19,1	19,1
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.08.2025	215376
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
13.06.2024	196084
20.10.2023	186313
31.03.2023	175429
27.10.2021	155646
20.08.2021	152382
22.06.2020	135016
23.07.2019	123616
03.10.2018	116527
06.06.2017	93227
13.10.2016	72829
16.06.2016	62372
27.05.2015	28071

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.