

**MINI COOPER SE 2WD**
**TESTDATO: 11.11.2024**
**KODE: 1563059**

<b>ED14537</b>	<b>33 070 KM</b>	<b>25.10.2021</b> Førstegang registrert	<b>Elektrisk</b>
----------------	------------------	--	------------------

<b>CHASSISNR:</b> WMW11DJ01N2R40341	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 25.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	Liten p-bulk + riper h-framdør, poleres.	foran
1.2 Bakluke	Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.	bak
1.3 Skjermer	iten p-bulk + riper h-bakskjerm, poleres.	bak
1.4 Dekk/Felger	Noen bruksmerker på 1 sommerfelg.	foran
1.5 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 18.09.2024, 33.070km.	
1.6 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 18.09.2024, 33.070km.	
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	Neste service 10/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale til bilen er 4 år.	
2.2 Service	Neste PKK-kontroll: 25.10.2025.	



1.1 Liten p-bulk + riper h-framdør, poleres.



1.1 Liten p-bulk + riper h-framdør, poleres.



1.1 Liten p-bulk + riper h-framdør, poleres.



1.2 Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.



1.2 Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.



1.2 Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.




1.2 Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.



1.2 Riper / Lakkslitasje bakluke + liten p-bulk øvre h-side, poleres.



1.3 Iten p-bulk + riper h-bakskjerm, poleres.



1.3 Iten p-bulk + riper h-bakskjerm, poleres.




1.3 Iten p-bulk + riper h-bakskjerm, poleres.




1.4 Noen bruksmerker på 1 sommerfelg.




1.4 Noen bruksmerker på 1 sommerfelg.




1.5 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 18.09.2024, 33.070km.



1.6 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 18.09.2024, 33.070km.



2.1 Neste service 10/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale til bilen er 4 år.



2.1 Neste service 10/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale til bilen er 4 år.

Forordn

MINI MINI Cooper SE, 135kW  
 WMM11DJ01N2R40341

Servicekontrakt

Beskrivning	Utført av	Avrøking fra	Tidslængd	Körsträcka	Detaljer Relaterat innehåll
Service Inclusive - 4 år	AG	25 okt. 2021	upp till 24 okt. 2025	upp till 999999 km	⌵ Paket

2.1 Neste service 10/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale til bilen er 4 år.

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 17, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,7	5,3	6,3	5,9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,2	6	7,1	7
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	10	10

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.10.2023	24928

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.