

**VOLVO V40 CROSS COUNTRY 114 HK AUTOMAT 2WD**
**TESTDATO: 23.05.2024**
**KODE: 1419341**

<b>VH55716</b>	<b>123 180 KM</b>	<b>13.09.2013</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1MZ845BE2030777	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 30.06.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">🔍</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Lakk	Oversiktsbilder av bilen.	
1.2	Under bil	Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.	
1.3	Skjermer	Zinkblemme/rust nedre del v-fremskjern.	venstre foran
1.4	Skjermer	Zinkblemme/rust h-bakskjerm.	høyre bak
1.5	Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 12.04.24, 123.180km.	
1.6	Dekk/Felger	Bruksmerker på alle vinterfelger.	alle
1.7	Dekk/Felger	Sommerhjul ikke tilstede ved takst. Kontakt selger for info.	
1.8	Støtfanger	Lakksår riper på fremfanger.	foran
1.9	Støtfanger	Liten skade på bakfanger, h-bak.	høyre - bak
1.10	Frontvindu	Noen steinsprut på frontrute, for små til å repareres.	foran
<b>2. MOTOR</b>			
2.1	Service	Neste service om 9mnd/15.476km, regnet fra takstdato 12.04.24.	
2.2	Service	Neste PKK-kontroll: 30.06.2025.	



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.




1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.1 Oversiktsbilder av bilen.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.




1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.




1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.2 Noe rust underside + fjærtårn begge sider fremme.



1.3 Zinkblemme/rust nedre del v-fremskjem.




1.3 Zinkblemme/rust nedre del v-fremmskjerm.



1.4 Zinkblemme/rust h-bakskjerm.



1.4 Zinkblemme/rust h-bakskjerm.



1.5 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 12.04.24, 123.180km.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.




1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.6 Bruksmerker på alle vinterfelger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.





1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.



1.8 Lakksår riper på fremfanger.




1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.




1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.9 Liten skade på bakfanger, h-bak.



1.10 Noen steinsprut på frontrute, for små til å repareres.



1.10 Noen steinsprut på frontrute, for små til å repareres.



2.1 Neste service om 9mnd/15.476km, regnet fra takstdato 12.04.24.

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2023
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,7	8,5	9	9
BREMSEKLOSSER (MM)	3,5	3,5	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.01.2024	118656

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.