

**VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE 4WD**
**TESTDATO: 16.04.2026**
**KODE: 2000123**

 <b>DR51673</b>	 <b>117 349 KM</b>	 <b>29.06.2018</b> Førstegang registrert	 <b>Bensin hybrid</b> - Ladbar hybrid
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1PWBMTEK1084979	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Noen bruksmerker, ingen ut over normal bruksslitasje.	
1.2 Dører	Flere små rustbobler nedre del v-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.	nede - venstre foran
1.3 Dører	Flere små rustbobler nedre del v-bakdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.	venstre bak
1.4 Dører	Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.	nede - høyre foran
1.5 Dekk/Felger	Bruksmerker vinterfelg v-ram, normal bruksslitasje.	venstre foran
1.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 29.12.2025 på km : 117.349	
1.7 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. ( Normal bruksslitasje )	foran
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	Neste service om 250 dager / 24.859 fra testdato 29.12.2025	
2.2 Service	Neste PKK 19.01.2028	




1.2 Flere små rustbobler nedre del v-ramdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.2 Flere små rustbobler nedre del v-ramdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Flere små rustbobler nedre del v-bakdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Flere små rustbobler nedre del v-bakdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Flere små rustbobler nedre del v-bakdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Flere små rustbobler nedre del v-bakdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.4 Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.4 Flere små rustbobler nedre del h-framdør , normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.5 Bruksmerker vinterfelg v-fram, normal bruksslitasje.




1.5 Bruksmerker vinterfelg v-fram, normal bruksslitasje.



1.6 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 29.12.2025 på km : 117.349





1.7 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. ( Normal bruksslitasje )







1.7 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. ( Normal bruksslitasje )





2.1 Neste service om 250 dager / 24.859 fra testdato 29.12.2025









**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Snø

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 48, 2022	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 18, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4,7	4,4	5,2	5,6
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5,9	5,2	6,3	5,9
<b>BREMSESKIVER (MM)</b>	28,9	28,9	19,1	19,1
<b>BREMSEKLOSSER (MM)</b>	8	8	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
09.09.2025	112208
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
19.08.2024	93448
11.08.2023	73840
06.09.2022	59768
23.08.2021	41919
12.08.2020	27692
29.08.2019	22869

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.