

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 27.01.2026

KODE: 1933216

 EL92366

 116 555 KM

 30.11.2015
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: KNAJX81EFG7009975

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 nøkkel.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Rustdannelser underside ved for / bakstilling.	
2.2 Panser	Riper / bruksmerker panser.	
2.3 Dører	Rustdannelser + riper / bruksmerker v-framdør.	venstre foran
2.4 Dører	Rustdannelser nedre del vbakdør.	venstre bak
2.5 Dører	Rustdannelser + p-bulk hbakdør.	høyre bak
2.6 Dører	Rustdannelser + riper / bruksmerker h-framdør.	høyre foran
2.7 Bakluke	Rustdannelser bakluke.	bak
2.8 Skjermer	Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.	venstre foran
2.9 Skjermer	Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.	venstre bak
2.10 Skjermer	Rustdannelser h-bakskjerm.	høyre bak
2.11 Skjermer	Rustdannelser h-framskjerm.	høyre foran
2.12 Dekk/Felger	Bruksmerker vinterfelg v-ram og h-bak.	venstre foran - høyre bak
2.13 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 26.01.2026 på km : 116.555.	
2.14 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 26.01.2026 på km : 116.555.	
2.15 Støtfanger	Riper / bruksmerker frontfanger.	foran
2.16 Støtfanger	Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.	bak
2.17 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå.	foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Utgått PKK kontroll 17.03.2025, bil har bruksforbud.	
3.2 Service	Neste service 03/2026.	




1.1 1 nøkkel.



2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.



2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.




2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.




2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.




2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.



2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.




2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.



2.1 Rustdannelser underside ved for / bakstilling.



2.2 Riper / bruksmerker panser.



2.2 Riper / bruksmerker panser.



2.3 Rustdannelser + riper / bruksmerker v-
framdør.



2.3 Rustdannelser + riper / bruksmerker v-framdør.



2.3 Rustdannelser + riper / bruksmerker v-framdør.




2.3 Rustdannelser + riper / bruksmerker v-framdør.



2.4 Rustdannelser nedre del vbakdør.




2.4 Rustdannelser nedre del vbakdør.




2.5 Rustdannelser + p-bulk hbakdør.




2.5 Rustdannelser + p-bulk hbakdør.



2.5 Rustdannelser + p-bulk hbakdør.



2.6 Rustdannelser + riper / bruksmerker h-framdør.




2.6 Rustdannelser + riper / bruksmerker h-framdør.




2.6 Rustdannelser + riper / bruksmerker h-framdør.



2.6 Rustdannelser + riper / bruksmerker h-framdør.




2.7 Rustdannelser bakluke.



2.7 Rustdannelser bakluke.



2.7 Rustdannelser bakluke.



2.7 Rustdannelser bakluke.




2.7 Rustdannelser bakluke.



2.7 Rustdannelser bakluke.




2.7 Rustdannelser bakluke.



2.7 Rustdannelser bakluke.




2.8 Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.



2.8 Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.



2.8 Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.



2.8 Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.



2.8 Stor bulk + rustdannelser v-framskjerm.



2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.



2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.



2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.




2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.



2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.




2.9 Rustdannelser + p-bulk v-bakskjerm.




2.10 Rustdannelser h-bakskjerm.



2.10 Rustdannelser h-bakskjerm.




2.11 Rustdannelser h-framskjerm.



2.11 Rustdannelser h-framskjerm.



2.12 Bruksmerker vinterfelg v-fram og h-bak.




2.12 Bruksmerker vinterfelg v-fram og h-bak.




2.12 Bruksmerker vinterfelg v-fram og h-bak.



2.12 Bruksmerker vinterfelg v-fram og h-bak.



2.13 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 26.01.2026 på km : 116.555.




2.14 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 26.01.2026 på km : 116.555.



2.15 Riper / bruksmerker frontfanger.



2.15 Riper / bruksmerker frontfanger.



2.15 Riper / bruksmerker frontfanger.



2.15 Riper / bruksmerker frontfanger.



2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.




2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.



2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.



2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.




2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.



2.16 Bulk med lakkskader / bruksmerker bakfanger.



2.17 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå.



2.17 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå.




✖ Kjøretøyet har bruksforbud og kan ikke brukes


⚠ Kjøretøyet er avregistrert og kan ikke brukes






EL 92366 KIA SOUL

EU-kontroll	
Sist godkjent	17.03.2023
Frist for godkjent EU-kontroll	17.03.2025 Utløpt

3.1 Utgått PKK kontroll 17.03.2025, bil har bruksforbud.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 34, 2015	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 24, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,6	4,1	4,3	4,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,4	7,4	7,3	7,6
BREMSESKIVER (MM)	27,1	27,1	9	9
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.03.2025	108418
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.03.2024	97294
17.03.2023	86160
01.03.2022	74357
16.03.2021	62479
26.03.2020	49202
29.05.2019	37394
03.12.2018	30164
06.09.2017	15405

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.