

BMW 320D XDRIVE 163 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 08.12.2025
KODE: 1895051

AY25287

185 633 KM

13.08.2014
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WBA3Y5101FD662461
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 06.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe rustbobler nedre bakre del venstre framdør, normal bruksslitasje iht. km og alder.	venstre foran
1.2 Dører	Noe rustbobler nedre bakre del høyre framdør, normal bruksslitasje iht. km og alder.	høyre foran
1.3 Skjermer	Noen rustbobler venstre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.	venstre foran
1.4 Skjermer	Noen rustbobler høyre bakskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.	høyre bak
1.5 Skjermer	Noen rustbobler høyre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.	høyre foran
1.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 10.10.2025 på km : 185.633	
1.7 Støtfanger	Lakkriper / laksslitasje / steinsprut frontfanger, normal bruksslitasje iht. km og alder.	foran
1.8 Støtfanger	Noe riper bakfanger / innlastingssone, normal bruksslitasje.	bak
2. LYS		
2.1 Lys bak	Små sprekkdannelser lykteglass indre baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak - indre
3. MOTOR		
3.1 Service	Noe mangelfull servicehistorikk mellom 2019 og 2024. Service utført 12.11.2019 overkjørt med 22.000 km	
3.2 Service	Neste PKK 06.07.2026.	



1.1 Noe rustbobler nedre bakre del v enstre framd r, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.1 Noe rustbobler nedre bakre del v enstre framd r, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.1 Noe rustbobler nedre bakre del v enstre framd r, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.2 Noe rustbobler nedre bakre del h yre framd r, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.2 Noe rustbobler nedre bakre del h yre framd r, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Noen rustbobler venstre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.3 Noen rustbobler venstre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Noen rustbobler venstre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.3 Noen rustbobler venstre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Noen rustbobler høyre baksjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Noen rustbobler høyre baksjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.4 Noen rustbobler høyre baksjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.4 Noen rustbobler høyre bakskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.5 Noen rustbobler høyre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.5 Noen rustbobler høyre framskjerm, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.6 Dekkdypdemåling sommerdekk utført 10.10.2025 på km : 185.633




1.7 Lakkriper / lakkslitasje / steinsprut frontfanger, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.7 Lakkriper / lakkslitasje / steinsprut frontfanger, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.7 Lakkriper / lakkslitasje / steinsprut
frontfanger, normal bruksslitasje iht. km og alder.




1.7 Lakkriper / lakkslitasje / steinsprut
frontfanger, normal bruksslitasje iht. km og alder.



1.8 Noe riper bakfanger / innlastingssone, normal
bruksslitasje.




1.8 Noe riper bakfanger / innlastingssone, normal
bruksslitasje.




2.1 Små sprekkdannelser lykteglass indre baklykt
h+v side.



2.1 Små sprekkdannelser lykteglass indre baklykt
h+v side.




2.1 Små sprekkdannelser lykteglass indre baklykt h+v side.





2.1 Små sprekkdannelser lykteglass indre baklykt h+v side.










3.1 Noe mangelfull servicehistorikk mellom 2019 og 2024. Service utført 12.11.2019 overkjørt med 22.000 km




3.1 Noe mangelfull servicehistorikk mellom 2019 og 2024. Service utført 12.11.2019 overkjørt med 22.000 km









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 29, 2018
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,7	3,4	7,1	7,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	6,8	6,6	6,8
BREMSESKIVER (MM)	22,9	22,9	15,9	15,9
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.11.2025	185764
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
12.11.2019	138153
10.10.2018	103450
07.05.2018	92320
08.07.2016	64219
01.03.2016	54404
14.07.2015	33255
09.04.2024	177811

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.