

**TOYOTA HILUX 4WD 171 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 12.03.2025**
**KODE: 1644064**

 <b>SV16752</b>	 <b>214 962 KM</b>	 <b>29.08.2011</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> AHTFZ29GX09060717	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 28.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Noe rustblemmen dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.	
1.2 Panser	Noe steinsprut m/rustutslag panser.	
1.3 Dører	Litt slitt lakk/noe rust i bunn førerdøren. Mye rust i bunn h.bakdør.	
1.4 Bakluke	Mye rust i bunn baklem	
1.5 Terskler/innlastningssone	Lakk slitt bort innsteg førerside.	
1.6 Støtfanger	Riper på bredder til fanger foran høyre side.	
1.7 Tak	Steinsprut med rustutslag tak. Noe i kanten mot rute.	
1.8 Kanal	Begynnende rustutslag oppunder kanaler begge sider	
1.9 Kanal	Bulket stigtrinn høyre foran.	
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Motor	Registerreim m/løpehjul og ny strammer skiftet 17.02.2025	
<b>3. INTERIØR</b>		
3.1 Seter	Slitt/hull setetrekk førersete. Noe slitt i kanten passasjerse	
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
4.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Frontbøyle bulket v.side.	



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem. Flere bulker baklem og h.fordør.





1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.




1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.





1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.1 Noe rustblemmer dører/skjermer og baklem.  
Flere bulker baklem og h.fordør.



1.2 Noe steinsprut m/rustutslag panser.



1.2 Noe steinsprut m/rustutslag panser.





1.2 Noe steinsprut m/rustutslag panser.



1.2 Noe steinsprut m/rustutslag panser.




1.2 Noe steinsprut m/rustutslag panser.



1.3 Litt slitt lakk/noe rust i bunn førerdøren. Mye rust i bunn h.bakdør.



1.3 Litt slitt lakk/noe rust i bunn førerdøren. Mye rust i bunn h.bakdør.



1.3 Litt slitt lakk/noe rust i bunn førerdøren. Mye rust i bunn h.bakdør.





1.3 Litt slitt lakk/noe rust i bunn førerdøren. Mye rust i bunn h.bakdør.




1.4 Mye rust i bunn baklem



1.4 Mye rust i bunn baklem



1.5 Lakk slitt bort innsteg førerside.



1.6 Ripper på bredder til fanger foran høyre side.



1.7 Steinsprut med rustutslag tak. Noe i kanten mot rute.





1.7 Steinsprut med rustutslag tak. Noe i kanten mot rute.



1.7 Steinsprut med rustutslag tak. Noe i kanten mot rute.



1.8 Begynnende rustutslag oppunder kanaler begge sider



1.8 Begynnende rustutslag oppunder kanaler begge sider



1.9 Bulket stigtrinn høyre foran.



3.1 Slitt/hull setetrekk fører sete. Noe slitt i kanten passasjer sete





3.1 Slitt/hull setetrekk fører sete. Noe slitt i kanten passasjer sete



4.1 Frontbøyle bulket v.side.

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 2, 2022	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 19, 2023
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5,2	5,2	5,8	5,7
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	10	10	10	10

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
03.02.2025	214871
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
25.01.2013	31520
16.10.2013	46838
06.10.2014	69079
03.12.2015	89528
07.06.2017	11597
11.07.2018	127368
26.09.2019	140648
04.02.2021	152358
09.03.2022	168475
01.02.2023	182317
23.01.2024	198346
03.02.2025	214871



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.