

FORD FOCUS 136 HK MANUELL
TESTDATO: 24.02.2025
KODE: 1647960

 DN12137	 85 609 KM	 19.12.2008 Førstegang registrert	 Diesel
--	--	--	---

CHASSISNR: WF0XXXLUDX7E05954	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	mangler	
2. EKSTERIØR		
2.1 Panser	steinsprut	
2.2 Dører	bulk med lakkskade	høyre foran
2.3 Dører	riper	venstre foran
2.4 Dører	rust/korrosjon	venstre foran
2.5 Skjermer	bulk	høyre bak - venstre bak
2.6 Skjermer	rust	begge foran
2.7 Døråpning	rust	begge foran
2.8 Støtfanger	steinsprut	foran
2.9 Støtfanger	ripe(r)	foran
2.10 Støtfanger	øvrige feil	bak
2.11 Vinduer	hevemekanisme virker ikke	venstre bak
3. LYS		
3.1 Lys foran	dugg/fukt	venstre foran
3.2 Lys foran	dugg/fukt	begge bak
4. MOTOR		
4.1 Service	trenger stor service	
4.2 Service	PKK-kontroll	
4.3 Motor	svetter	
4.4 Motor	deksel skadet/defekt	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Hjullager	ulyd	høyre bak
5.2 Forstilling	slitt bæreforforing	venstre foran
6. BREMSER		
6.1 Bremsfunksjon	bremses ligger på	begge foran
6.2 Bremseskjold	rust	høyre bak
6.3 Bremseskjold	mangler	høyre foran - venstre foran - venstre bak
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1 Clutch/kobling/svinghjul	ulyd	
8. INTERIØR		
8.1 Taktrekk	øvrige feil	



2.1 Steinsprut



2.1 Steinsprut



2.2 Bulk med lakkskade



2.3 Riper



2.4 Rust/korrosjon



2.5 Bulk



2.5 Bulk



2.6 Rust



2.6 Rust




2.6 Rust



2.7 Rust



2.7 Rust



2.8 Steinsprut




2.9 Ripe(r)




2.9 Ripe(r)



2.10 Øvrige feil



3.1 Dugg/fukt



3.2 Dugg/fukt



3.2 Dugg/fukt



4.3 Svette



4.4 Deksel skadet/defekt



5.2 Slitt bæreforing



6.2 Rust



6.3 Mangler



6.3 Mangler



6.3 Mangler

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	100	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 32, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 47, 2012
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,4	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.09.2015	39924

KOMMENTAR
REPRASJONSOBJEKT

Vi har ingen planer om å istandsette denne bilen før den blir solgt videre.

Bilen fremstår som teknisk dårlig og må istandsettes for å bli teknisk brukbar igjen. Dette er hva vi har funnet på vår takst, vi utelukker ikke at det kan være mer feil og mangler på bilen.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.