

**KIA SOUL / SK3 2WD**
**TESTDATO: 27.05.2026**
**KODE: 2034507**

<b>ED95814</b>	<b>49 162 KM</b>	<b>29.04.2022</b> Førstegang registrert	<b>Elektr.</b>
----------------	------------------	--	----------------

<b>CHASSISNR:</b> KNAJ3811FN7024755	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 29.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right; color: green;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right; color: green;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right; color: grey;">🔍</span>	LYS <span style="float: right; color: green;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right; color: green;">✔</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right; color: green;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right; color: green;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right; color: green;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right; color: green;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right; color: green;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Panser	steinsprut	
1.2	Bakluke	rust/korrosjon	venstre bak
1.3	Skjermer	bulk	
1.4	Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.5	Dekk/Felger	kantkjørt felg	venstre foran
1.6	Døråpning	slitt innsteg	venstre bak
1.7	Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	venstre bak - midten bak



1.1 Steinsprut



1.1 Steinsprut



1.2 Rust/korrosjon



1.3 Bulk



1.4 Kantkjørt felg



1.5 Kantkjørt felg



1.6 Slitt innsteg



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.7 Ripe(r) ned til grunning



**4. Service**

Dato: 17.04.26      Kilometer: 48353

Kilometerstand: 48353

Reparasjonsordrenummer: \_\_\_\_\_

Stempel, verksted: \_\_\_\_\_

Skiltet brensesveske

Skiltet kjøleveske

Neste service: 63.000 km

**Gjennomrustningskontroll 4**

Dato: 17.04.26      Kilometer: 48353

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plassering	Skadekode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

Underskrift, verksted: \_\_\_\_\_

Underskrift, etter reparasjon: \_\_\_\_\_

Vedlikehold hos forhandler: \_\_\_\_\_

1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(n)  
 3: Evt. reparasjon

1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: \_\_\_\_\_

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Dokumentasjon av service



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 25, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 4, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6,7	6,7	6,6	6,7

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
17.04.2026	48353
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
04.04.2025	34541
25.03.2024	22564
19.05.2023	13987

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.