





Teknisk test med påkost

TOYOTA TOYOTA YARIS 2WD

TESTDATO: 16.07.2025



CHASSISNR: VNKKBAC3X0A121523

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.04.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. Kantkjørt sommerfelg x2 en er normalt, den andre vurderes for repp		
1.2 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning. Smart repair. høyre fanger foran også en ripe lenger opp på fanger høyre side	høyre foran	3 900
1.3 Frontvindu	Steinsprut i synsfelt. Skifte av rute.		2 500
eks. mva			6 400



1.1 Kantkjørt felg
Kantkjørt sommerfelg x2
en er normalt, den andre vurderes for repp



1.1 Kantkjørt felg
Kantkjørt sommerfelg x2
en er normalt, den andre vurderes for repp



1.2 Ripe(r) ned til grunning
Smart repair. høyre fanger foran
også en ripe lenger opp på fanger høyre side



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	5,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 44, 2020

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.04.2025	22467
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.06.2022	9203
17.06.2024	18459
30.04.2025	22467



PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant