




PEUGEOT 2008 2WD



CHASSISNR: VR3UKZKXZLJ704998

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 20.07.2026



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dører	Riper. Ripe på venstre bakdør		
1.2 Skjermer	Steinsprut. Flere små steinsprut framskjerm vs		
1.3 Døråpning	Ripe(r). Riper innsteg/ kanal førerdør		
1.4 Døråpning	Ripe(r). Ripe i innsteg passasjerdør vs bak		
1.5 Døråpning	Ripe(r). Riper i innsteghs foran		
1.6 Støtfanger	Steinsprut. Flere små steinsprut på høyre side av frontfanger		
Interiør			
2.1 Varme/AC/Klima	Lekkasje. Stor lekkasje fra epansjonsventil		
2.2 Deksel	Ripe(r). Slitasje riper på deksler i bagasjerom		
2.3 Deksel	Slitt. Ripe dørtrekk høyre side bak		
eks. mva			



1.1 Riper
Ripe på venstre bakdør



1.2 Steinsprut
Flere små steinsprut framskjerm vs



1.3 Ripe(r)
Riper innsteg/ kanal førerdør



1.4 Ripe(r)
Ripe i innsteg passasjerdør vs bak




1.5 Ripe(r)
Riper i innstegs foran



1.6 Steinsprut
Flere små steinsprut på høyre side av frontfanger



2.1 Lekkasje
Stor lekkasje fra epansjonsventil



2.2 Ripe(r)
Slitasje riper på deksler i bagasjerom



2.2 Ripe(r)
Slitasje riper på deksler i bagasjerom



2.2 Ripe(r)
Slitasje riper på deksler i bagasjerom



2.3 Slitt
Ripe dørtrekk høyre side bak

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Vått

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--	-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 17, 2020

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 39, 2020

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,1	5,1
AKSEL 2	5,1	5,1

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,6	8,6
AKSEL 2	8,6	8,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.06.2025	32491



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✗ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✗ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Dette er en takst for internt bruk i Bertel O. Steen.