

Teknisk test uten påkost

TOYOTA PRIUS PLUS 99 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 27.11.2024

SV37367

151 680 KM

25.02.2013
Førstegang registrert

Bensin -
Hybrid, ikke
ladbar

CHASSISNR: JTDZS3EU803044907

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.06.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Dører -	Riper. litt små riper i alle dører ingen ting av betydning pga bruktbil	alle
1.2 Støtfanger -	Emblem. sprekt emblem framme	foran
1.3 Støtfanger -	Steinsprut. små steinsprut framme på fanger ingen ting av betydning pga gammel bruktbil	foran
Lys		
2.1 Lys foran -	Matte glass. matte lamper	begge foran
2.2 Retningslys -	Sprukket/knust. sprekk i begge lamper i speil å framme	høyre foran, midten høyre
Motor		
3.1 Eksosanlegg -	Eksosrør innfestning defekt/mangler.	midten bak
Interiør		
4.1 Taktrekk -	Rift. rift i gardin på venstre bakdør	venstre bak
Opplysninger/klargjøring		
5.1 Annet -	Øvrige feil. trenger ein skiklig vask i motorrom	midten foran



1.2 Emblem
Sprekt emblem framme



2.1 Matte glass
Matte lamper




2.1 Matte glass
Matte lamper




2.2 Sprukket/knust
Sprekk i begge lamper i speil å framme



2.2 Sprukket/knust
Sprekk i begge lamper i speil å framme



3.1 Eksosrør innfestning defekt/mangler



4.1 Rift

Rift i gardin på venstre bakdør



5.1 Øvrige feil

Trenger ein skiklig vask i motorrom

TESTFORHOLD/DATA

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1		
AKSEL 2		

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,1	5,4
AKSEL 2	5,6	5,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.09.2024	150985

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningszone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✘ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✘ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✘ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsefunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremsekraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✘ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✘ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant