



Teknisk test uten påkost

HYUNDAI KONA / OS 2WD

TESTDATO: 13.04.2026

EC61051

95 040 KM

22.12.2020
Førstegang registrert

Elektr.

CHASSISNR: KMHK581GFLU083046

BRUKTIMPORT: Ja


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 22.12.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Skjermer -	Plastinnerskjerm løs.	høyre foran
1.2 Dekk/Felger	Betydelig oksidering. På vinterfelger	
1.3 Støtfanger -	Steinsprut.	venstre foran
1.4 Støtfanger -	Steinsprut.	foran
1.5 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.	venstre bak



PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Ja	70

KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	4,0
AKSEL 2	4,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	5,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert



✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant