

TOYOTA YARIS / XP9F(A) 101 HK MANUELL
TESTDATO: 08.05.2026
KODE: 2019013

VH21388	92 084 KM	20.04.2010 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: VNKKH96350A126735	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	generelt mye bruksslitasje	
1.2	Under bil	Rusthull.	bak
1.3	Dører	bulk	venstre - begge
1.4	Dører	rust/korrosjon	høyre foran
1.5	Skjermer	ripe(r)	høyre bak
1.6	Vinduspussere/-spyler	Mangler deksler over muttere.	
1.7	Dekk/Felger	Korrosjon og fastbrent rust.	
1.8	Støtfanger	skrubbskader underkant	foran
1.9	Støtfanger	skade	bak
1.10	Kanal	rusthull	høyre
2. LYS			
2.1	Parkeringslys	lyser ikke	begge
3. MOTOR			
3.1	Batteri(er)	dårlig kapasitet	
3.2	Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
4. HJULOPPHENG/STYRING			
4.1	Hjullager	Ulyd.	høyre bak
5. BREMSER			
5.1	Bremsefunksjon	Bremser ligger på.	høyre bak
5.2	Bremsefunksjon	Forskjell i bremsekraft>30% av høyeste verdi.	foran
5.3	Rør/slanger	Rust.	ytre - begge bak
5.4	Rør/slanger	gravrust	begge foran
5.5	Bremseskjold	Rust.	høyre foran - venstre bak



1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.1 Generelt mye bruksslitasje




1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.2 Rusthull.



1.2 Rusthull.



1.2 Rusthull.



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.4 Rust/korrosjon



1.4 Rust/korrosjon



1.5 Ripe(r)



1.5 Ripe(r)



1.5 Ripe(r)



1.6 Mangler deksler over muttere.



1.7 Korrosjon og fastbrent rust.



1.7 Korrosjon og fastbrent rust.



1.7 Korrosjon og fastbrent rust.



1.7 Korrosjon og fastbrent rust.



1.7 Korrosjon og fastbrent rust.



1.8 Skrubbskader underkant



1.8 Skrubbskader underkant



1.8 Skrubbskader underkant



1.8 Skrubbskader underkant



1.8 Skrubbskader underkant



1.8 Skrubbskader underkant



1.9 Skade



1.9 Skade




1.9 Skade



1.10 Rusthull



1.10 Rusthull



2.1 Lyser ikke



4.1 Ulyd.




5.1 Bremsler ligger på.




5.2 Forskjell i bremsekraft > 30% av høyeste verdi.




5.3 Rust.



5.3 Rust.



5.4 Gravrust



5.4 Gravrust



5.5 Rust.



5.5 Rust.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 50, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 4, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	2,5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.