



6043883

NAF Bruktbiltest kosmetisk

Testdato
30.01.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EX30	Motoreffekt	- kW
Type	2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.		Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.		Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	11824	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.04.2024
		Frist for neste EU kontroll	15.04.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest kosmetisk skal kun benyttes som dokumentasjon ved kjøp/salg mellom profesjonelle parter. Testen skal ikke benyttes som dokumentasjon ved salg til sluttbruker/privatperson.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang.

Merk spesielt at testen har fokus på kosmetiske feil ved karosseri og mekanisk tilstand er ikke vurdert.

Bremsetest er vurdert etter regelverk for PKK.

NAF Bruktbiltest kosmetisk er utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



6043883

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.7	Glassruter	* Viskerblad bakrute defekt	
29.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør
30.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
31.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak
35.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
36.4	Interiør generelt	* Skittent	
37.5	Støtfanger foran	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
40.2	Venstre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og lakkere
49.11	Høyre speil	* Malingavsetning på sideblink	
56.13	Panser	* Fugleavføring på panser	
60.5	Døråpning	Bulk(er) uten lakkskade, VF	Rette og lakkere
60.6		Bulk(er) uten lakkskade, HF	Rette og lakkere
60.11		Ripe ned til grunnmaterialet, HF	Lakkere
61.10	Lasterom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc): Rens	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
12.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilvært tilstede ved besiktigelsen. Bilbruker kan etter dette ikke gjøre innsigelser mot de skader/feil/mangler som avdekkes under selve besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Mørkt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	16.04.2028



6043883

Prøvekjøring		Interiør	
1 - Kjøreegenskaper	✓	24 - Dashbord / midtkonsoll	✓
Generell informasjon		25 - Luftdyse kupé	✓
3 - Service/ Dokum.	O	26 - Taktrekk	✓
4 - Nøkler / Utstyr	✓	27 - Solskjerm	✓
Bremser		28 - Innvendig speil	✓
5 - Bremseskiver og bremseklosser	✓	29 - Dørtrekk	R
6 - Bremseslanger	✓	30 - Døråpning	R
7 - Bremserør	✓	31 - Seter	R
8 - Bremsetest	✓	32 - Bilbelte	✓
9 - Parkeringsbrems	✓	33 - Gulvmatter/-teppe	✓
Lys og signaler		34 - Bagasjeromstildekning	✓
10 - Lykter	✓	35 - Laste-/bagasjerom	R
11 - Refleks	✓	36 - Interiør generelt	✓
e-Diagnose		Støtfangere	
12 - Full systemskann	O	37 - Støtfanger foran	R
		38 - Støtfanger bak	✓
Motor		Sone 1 (venstre side)	
14 - Utvendig tilstand motor	✓	39 - Venstre forskjerm	✓
Elektriske anlegg		40 - Venstre fordør	R
15 - Ladekabel elbil/hybrid	✓	41 - Venstre speil	✓
16 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓	42 - Venstre bakdør	✓
17 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓	43 - Venstre bakskjerm	✓
18 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓	44 - Venstre kanal	✓
		45 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
Hjul, dekk, felg		Sone 2 (høyre side)	
19 - Felg	✓	47 - Høyre forskjerm	✓
20 - Dekk	✓	48 - Høyre fordør	✓
21 - Ekstra hjulsett	✓	49 - Høyre speil	✓
Karosseri		50 - Høyre bakdør	✓
22 - Glassruter	✓	51 - Høyre bakskjerm	✓
23 - Underside	✓	52 - Høyre kanal	✓
		53 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
		Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
		55 - Grill	✓
		56 - Panser	R
		57 - Tak	✓
		59 - Bakluke	✓



6043883

Sone 5 (entre, lasterom)

60 - Dørråpning

R

61 - Lasterom

R



6043883

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
15.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
19.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
20.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,10 mm
20.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
20.3		Mønsterdybde VB	6,80 mm
20.4		Mønsterdybde HB	7,20 mm
20.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
21.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,20 mm
21.2		Mønsterdybde	6,10 mm
21.3		Mønsterdybde	6,10 mm
21.4		Mønsterdybde	6,10 mm
21.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
21.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6043883

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørrelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6043883

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6043883

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6043883


Bilder og vedlegg



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




6043883

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




6043883


Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6043883

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Dørtrekk

R



43. Dørtrekk



R 44. Døråpning



45. Døråpning

R



46. Døråpning



R 47. Døråpning



R 48. Døråpning

R



6043883

Bilder og vedlegg



49. Døråpning



50. Døråpning



R 51. Døråpning



52. Døråpning



R 53. Døråpning



R 54. Døråpning

R



55. Døråpning



R 56. Laste-/bagasjerom



R 57. Panser

R



58. Støtfanger foran



59. Støtfanger foran



R 60. Støtfanger foran

R



6043883

Bilder og vedlegg



61. Venstre fordør



62. Venstre fordør

R

NAF Senter Tromsø
Alkeveien 10
9015 Tromsø
Telefon:
Fax:
E-mail: Eirik.jensen@naf.no
Website: Www.Naf.no



30. jan. 2026

Køretøj: Volvo C40 Recharge Pure Electric
Motorkode: E 400 V2
Produktionsår: 22-23
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: XXXXXXXXXX (skrevet af kontrolløren)
Testet: 30. jan. 2026 08:51:16

Fejlkode

Drivlinje	Elektromotor	ikke tilgængelig
Drivlinje	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
Drivlinje	IEM Eldrivmotor bagaksel	ikke tilgængelig
Drivlinje	IHFA Inverter til højspænding-foraksel	ikke tilgængelig
Drivlinje	OBC højspændingsbatteri-oplader	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS BCM 2	ikke tilgængelig
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RML sikkerhedssele VF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RMR sikkerhedssele HF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	ikke tilgængelig
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLC 2 Frontkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLR Styreenhed forreste radar	ikke tilgængelig
Komfort	DIM kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	CEM centralelektronikmodul	ikke tilgængelig

Komfort	VGM Køretøj-gatewaymodul	ikke tilgængelig
Komfort	VCU køretøjets computerenhed	ikke tilgængelig
Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Komfort	HCML Forlygtestyreenhed til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	HCMR Forlygtestyreenhed til højre	ikke tilgængelig
Komfort	WAM 360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	DDM førerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	PDM passagerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	SCL ratlås-servomotor	ikke tilgængelig
Komfort	OHC kontrolpanel i loft	ikke tilgængelig
Komfort	POT bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	TCAM Modul til køretøjskonnektivitet	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGSM gearvælger	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audiomodul	ikke tilgængelig