

OPEL ANTARA 150 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 20.02.2025
KODE: 1646096

XK21822	168 980 KM	07.04.2009 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: WOLLA63F09B288793	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 04.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS ✓
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.	
1.2 Lakk	Utvendig/innvendig på bilen : - riper og skrapemerker på høyre side frontfanger. - skrapemerker på noen av hjulbuelistene - riper og bulk på bakfanger. - steinsprang på panser. - steinsprang på tak. - steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute. - riper rundt dørhandtak venstre bak. - knekt innstegslist høyre bak. - riper venstre frontlykt. - en del vaskeriper. - ganske slitt skinn på ratt.	
1.3 Under bil	Det ene festet til bunndeksel er knekt.	
1.4 Støtfanger	Noe skrapemerker under frontfanger.	
2. MOTOR		
2.1 Service	Oljeskift/servicer tatt men ikke dokumentert.	
3. INTERIØR		
3.1 Deksel	Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.	




1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



1.1 De sorte plastikkdekslene rundt hele bilen er solbleket.



- 1.2 Utvendig/innvendig på bilen :
- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
 - skrapemerker på noen av hjulbuelistene
 - riper og bulk på bakfanger.
 - steinsprang på panser.
 - steinsprang på tak.
 - steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
 - riper rundt dørhandtak venstre bak.
 - knekt innstegslist høyre bak.
 - riper venstre frontlykt.
 - en del vaskeriper.
 - ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.




1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.




1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.



1.2 Utvendig/innvendig på bilen :

- riper og skrapemerker på høyre side frontfanger.
- skrapemerker på noen av hjulbuelistene
- riper og bulk på bakfanger.
- steinsprang på panser.
- steinsprang på tak.
- steinsprang og noe slitasje på frontrute og ganske slitt bakrute.
- riper rundt dørhandtak venstre bak.
- knekt innstegslist høyre bak.
- riper venstre frontlykt.
- en del vaskeriper.
- ganske slitt skinn på ratt.




1.3 Det ene festet til bunndeksel er knekt.



1.4 Noe skrapemerker under frontfanger.



1.4 Noe skrapemerker under frontfanger.



1.4 Noe skrapemerker under frontfanger.



1.4 Noe skrapemerker under frontfanger.



3.1 Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.



3.1 Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.



3.1 Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.



3.1 Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.



3.1 Noen riper og slitasje på deksler i bagasjerom, ett deksel er det sprekk i.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 45, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 51, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.