

MERCEDES-BENZ E 200 CDI 136 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 18.12.2025

KODE: 1907140

 VH62783

 223 630 KM

 29.11.2012
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WDD2120051A736384

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 03.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	2 peranente feilkoder på yttre patksensor hsb og vsb. 1 permanent feilkode på tempsensor på høyre side fremme med sparkeplate.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak	
2.2 Under bil	Beskyttelsesplate under noe skadet.	
2.3 Under bil	Noe overflaterust i travers bak. Ikke noen hull eller større skader,	
2.4 Støtfanger	Liten skade på støtfanger hsf	
2.5 Frontvindu	Er en del steinsprang i frontrute.	
3. INTERIØR		
3.1 Dørtrekk	Høytaler deksel i dør vsb har en liten bungel.	
3.2 Seter	Rift i trekk på seterygg på fører sete.	



1.1 2 peranente feilkoder på yttre patrksensor hsb og vsb.

1 permanent feilkode på tempsensor på høyre side fremme med sparkeplate.



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak




2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder. Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del bruksslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del brukslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.1 Er en del brukslistanje i lakk mtp alder.
Noen liott kraftigere riper i støtfanger bak



2.2 Beskyttelsesplate under noe skadet.



2.2 Beskyttelsesplate under noe skadet.



2.2 Beskyttelsesplate under noe skadet.



2.3 Noe overflaterust i travers bak. Ikke noen hull eller større skader,



2.3 Noe overflaterust i travers bak. Ikke noen hull eller større skader,



2.3 Noe overflaterust i travers bak. Ikke noen hull eller større skader,



2.4 Liten skade på støtfanger hsf



3.1 Høytaler deksel i dør vsb har en liten bungel.



3.2 Rift i trekk på seterygg på førersete.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 23, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.05.2025	216754

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.