

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 18.12.2025

KODE: 1906651

 EV45579

 72 655 KM

 04.12.2018
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: KNAJX81EFK7039362

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	- slitesje i innsteg foran venstre. - steinsprangmerker på panser med rust. - riper oppå bakfanger. - bulk og hakk i lakken på førerdør. ellers så ser bilen grei ut.	
1.2 Under bil	Liten skade på bunndeksel.	
2. INTERIØR		
2.1 Ratt	Slitt ratt	



- 1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



- 1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



- 1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



- 1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.1 - slitesje i innsteg foran venstre.
 - steinsprangmerker på panser med rust.
 - riper oppå bakfanger.
 - bulk og hakk i lakken på førerdør.
 ellers så ser bilen grei ut.



1.2 Liten skade på bunndeksel.



1.2 Liten skade på bunndeksel.



2.1 Slitt ratt



2.1 Slitt ratt



2.1 Slitt ratt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 27, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.12.2024	60859

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.