

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE / L 4WD

SD86705

82 235 KM

10.11.2017
Førstegang registrert

Hybr(B)

CHASSISNR: YV1LFBABDJ1336080

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 19.02.2027



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1	Systemfunksjoner - Varsellampe lyser. Service på Volvo On Call kreves. Trolig reservebatteri styrenhet	foran	5 805
Eksteriør			
2.1	Lakk Riper : Nedre deksel førerdør + hjulbuelist høyre foran. Kan evnt. demonteres og sendes på lakk / evnt. smart repair		6 250
2.2	Dører - Førerdør må justeres, klatrer litt ved lukking / åpning	venstre foran	
2.3	Dører - P-bulk. Svak p-bulk førerdør	venstre foran	
2.4	Dører - Ripe ned til grunning. Merke dørblad førerdør. Begynnende rust. Kan renses og legges lakk i	venstre foran	250
2.5	Dekk/Felger - Hjulsett mangler - sommer. Ikke kont. Lagt inn med forbehold	alle	
Motor			
3.1	Service - Varsler service. Tid for service feb. 2026	alle	5 475
Opplysninger/klargjøring			
4.1	Opplysninger Øvrig opplysninger. Til info : Reg reim blir 10 år nov. 2027		
4.2	Opplysninger - Øvrig opplysninger. Ikke kont. Ekstra nøkkel eller ladekabel	begge	
4.3	Opplysninger - Øvrig opplysninger. Noe slitekant br.skiver foran, innsiden. Ingen mangel pr.nå	begge foran	
			inkl. mva 17 780



1.1 Varsellampe lyser

Service på Volvo On Call kreves. Trolig reservebatteri styrenhet



2.1 Øvrige feil

Riper : Nedre deksel førerdør + hjulbuelist høyre foran. Kan evt. demonteres og sendes på lakk / evt. smart repair

Utøkt felkodsinformasjon

Översikt Detaljer

VCM-U105000 Backup-batteriets livslängd. .

Information

Styrenhet fordonsuppkoppling (VCM) övervakar sitt interna reservbatteri.

Testets startvillkor

Styrenhetens test för felkoden startar när:

- Fordonet är i användningsläge aktiv eller högre.

Detektionsvillkor

Felkoden utlöses om styrenheten detekterar att:

- Backup-batteriets livslängd har gått ut.

Felhantering i styrenheten

Inga.

1.1 Varsellampe lyser

Service på Volvo On Call kreves. Trolig reservebatteri styrenhet




2.1 Øvrige feil

Riper : Nedre deksel førerdør + hjulbuelist høyre foran. Kan evt. demonteres og sendes på lakk / evt. smart repair



2.1 Øvrige feil

Riper : Nedre deksel førerdør + hjulbuelist høyre foran. Kan evt. demonteres og sendes på lakk / evt. smart repair



2.1 Øvrige feil

Riper : Nedre deksel førerdør + hjulbuelist høyre foran. Kan evt. demonteres og sendes på lakk / evt. smart repair




2.3 P-bulk

Svak p-bulk førerdør




2.4 Ripe ned til grunning

Merke dørblad førerdør. Begynnende rust. Kan renses og legges lakk i



2.4 Ripe ned til grunning

Merke dørblad førerdør. Begynnende rust. Kan renses og legges lakk i




3.1 Varsler service

Tid for service feb. 2026








4.3 Øvrig opplysninger
Noe slitekant br.skiver foran, innsiden. Ingen
mangel pr.nå







4.3 Øvrig opplysninger
Noe slitekant br.skiver foran, innsiden. Ingen
mangel pr.nå











✓ Kjøretøyet er registrert

SD 86705 VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE

EU-kontroll ▲

Sist godkjent
19.02.2025

Frist for godkjent EU-kontroll
19.02.2027

Serviceordokumentasjon

Servicentr. 1
 Utført Km 18858
 Dato 19.10.2018
 Arbeidsordre nr. 276709
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicentr. 2
 Utført Km 36471
 Dato 28.10.19
 Arbeidsordre nr. 287312
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

LAASTAD & CO. AS
 Kvernland Bil Vest AS

Servicentr. 3
 Utført Km 43826
 Dato 16.11.20
 Arbeidsordre nr. 29666
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicentr. 4
 Utført Km 52006
 Dato 04.11.2021
 Arbeidsordre nr. 310937
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicentr. 5
 Utført Km 61477
 Dato 04.11.2022
 Arbeidsordre nr. 324767
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning


LAASTAD & CO. AS
 Kvernland Bil Vest AS

Servicentr. 6
 Utført Km 69470
 Dato 01/11-2023
 Arbeidsordre nr. 339017
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicentr. 7
 Utført Km 76546
 Dato 19-02-25
 Arbeidsordre nr. 967419
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

Servicentr. 8
 Utført Km
 Dato
 Arbeidsordre nr.
 Type service: Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

LAASTAD & CO. AS
 Kvernland Bil Vest AS



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 20, 2024

20" Nokian Hakka 10 EV pigg

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,5	8,5
AKSEL 2	8,5	8,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.02.2025	76546
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
19.10.2018	18858
28.10.2019	36471
16.11.2020	43826
04.11.2021	52001
04.11.2022	61447
01.11.2023	69470

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-splyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

1. For at en bil skal kvalifiseres som en Volvo Selekt bruktbil må følgende kriterier være oppfylt!

- Første reg data må være under 7 år
- Bilen må ha kjørt under 150 000 KM
- Bilens service intervall må ha blitt fulgt, service intervall kriterier er 6 mnd / 3 000 Km.

2. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

3. Testresultatene leveres ikke ut til kunde uten samtykke fra forhandler.

4. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll. Takstmann prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

5. Takstmann leser av feilmeldinger som er tilgjengelig på testtidspunktet.

6. Driftsbatterier på el- og hybridbiler blir kontrollert av takstmann enten ved visuelt kontrollert, eller ved måling utført av takstmann

7. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

8. Denne taksten er gyldig i 3 mnd fra takst dato. Etter 3 mnd må det utføres en ny takst.