

SKODA OCTAVIA 105 HK MANUELL

TESTDATO: 10.02.2026

KODE: 1943645

 ZH35491

 177 727 KM

 28.06.2012
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: TMBGT61Z7C8029572

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Systemfunksjoner	Virker som tenning ikke slås av helt, det virker som bilen har noe elektrisk feil rundt tenningslåsen eller noen styreenheter som ikke slås av. Bilen tappes for strøm.	
1.2 Prøvekjøring	ikke prøvekjørt skikkelig grunnet knekt lenkarm.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	generelt mye riper og småbulker. Karosseri besikties av kjøper.	
2.2 Låser/tyverisikring	feil på sentrallås, fjernbetjening virker ikke	
2.3 Vinduspussere/-spyler	Periodisk feil på spyler og pusser bak.	
2.4 Dekk/Felger	Vinterdekk bør byttes.	
2.5 Støtfanger	løs, venstre side	bak
2.6 Støtfanger	Skade, høyre bak	høyre bak
3. LYS		
3.1 Retningslys	feil farge, venstre blinklys bak	venstre bak
4. MOTOR		
4.1 Batteri(er)	startbatteri - svak kapasitet.	
4.2 Kjølesystem/vannpumpe	kjøleveske på minimum. Ingen synlige lekkasjer	
4.3 Service	trenger stor service.	
4.4 Service	registerreim bør byttes nå, pga alder.	
4.5 Service	service etter bilens intervall ikke fulgt.	
4.6 Turbo	Noe oljeggjennomslag i turbo.	
4.7 Dieselpumpe/dyser/gløding	lekkasje/svetting på to dyser	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	Støvkappe vesnstre bak er løsnet. Demper svette. Bør byttes.	
5.2 Stabilisatorer/stag	brudd/løs lenkearm, venstre foran. Bilen bør ikke kjøres.	
5.3 Forstilling	slitt bærebeforing, bakre foringer er begynt å løsne.	bak - begge foran
5.4 Bakstilling	slitt bærebeforing, begge indre bak	indre - begge bak
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Clutch/kobling/svinghjul	slitt, ikke utslitt.	
7. INTERIØR		
7.1 Varme/AC/Klima	parkeringsvarmer starter ikke. Ukjent årsak	
7.2 Varme/AC/Klima	Kraftig ulyd fra kupevifte.	
7.3 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	
8. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
8.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



2.5 Løs, venstre side



2.5 Løs, venstre side



2.5 Løs, venstre side



2.6 Skade, høyre bak



3.1 Feil farge, venstre blinklys bak




4.2 Kjøleveske på minimum. Ingen synlige lekkasjer




4.6 Noe oljegenomslag i turbo.



4.6 Noe oljegenomslag i turbo.



4.7 Lekkasje/svetting på to dyser







4.7 Lekkasje/svetting på to dyser



5.1 Støvkappe vesnstre bak er løsnet. Demper svetter. Bør byttes.



5.1 Støvkappe vesnstre bak er løsnet. Demper svetter. Bør byttes.



Servicebevis

Dato: 06.01.2016

Km-stand: 61312

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	☐	Lambdasonde skiftet	☐	☒
Brak motorolje for fleksible serviceintervaller QGI	☒	☐			
Inspeksjonsservice	☒	☐	Service gjennomført:		
Serviceintervall	☒	☐			
Kontroller om karosseriet har lekkasjer	☒	☐			
Bremsevaskeservice	☒	☐			
I tillegg hver 60 000 km eller hvert 4. år	☐	☒			
Drivstoffilter skiftet	☐	☒			
Tennplugg skiftet	☐	☒			
Luftfilterinnsats skiftet	☐	☒			
Skift olje og oljefilter i automatgirkassen DSG	☐	☒			
Bytte tannreimer	☐	☒			
Strømmehjul for tannreim skiftet	☐	☒			

Service gjennomført:

718 800 MOBILITETSGARANTI DYKING MINTIL
SØLLAND TROMSØ AS
TIL 30.06.2016
TIL 30.06.2016

Stempel SKODA Servicepartner

91312

06.01.2016

8.1 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis

Dato: 14.04.21

Km-stand: 126071

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	☐	Lambdasonde skiftet	☐	☐
Brak motorolje for fleksible serviceintervaller QGI	☒	☐			
Inspeksjonsservice	☒	☐	Service gjennomført:		
Serviceintervall	☒	☐			
Kontroller om karosseriet har lekkasjer	☐	☐			
Bremsevaskeservice	☐	☐			
I tillegg hver 60 000 km eller hvert 4. år	☐	☐			
Drivstoffilter skiftet	☒	☐			
Tennplugg skiftet	☒	☐			
Luftfilterinnsats skiftet	☒	☐			
Skift olje og oljefilter i automatgirkassen DSG	☐	☐			
Bytte tannreimer	☐	☐			
Strømmehjul for tannreim skiftet	☐	☐			

Service gjennomført:

718 800 MOBILITETSGARANTI DYKING MINTIL
SØLLAND TROMSØ AS
TIL 30.06.2016
TIL 30.06.2016

Stempel SKODA Servicepartner

126071

14.04.21

8.1 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis

Dato: 24.2.2016

Km-stand: 92567

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	☐	Lambdasonde skiftet	☐	☒
Brak motorolje for fleksible serviceintervaller QGI	☒	☐			
Inspeksjonsservice	☒	☐	Service gjennomført:		
Serviceintervall	☒	☐			
Kontroller om karosseriet har lekkasjer	☒	☐			
Bremsevaskeservice	☒	☐			
I tillegg hver 60 000 km eller hvert 4. år	☐	☒			
Drivstoffilter skiftet	☐	☒			
Tennplugg skiftet	☐	☒			
Luftfilterinnsats skiftet	☐	☒			
Skift olje og oljefilter i automatgirkassen DSG	☐	☒			
Bytte tannreimer	☐	☒			
Strømmehjul for tannreim skiftet	☐	☒			

Service gjennomført:

NAF Sentor Tromsø
Asavegen 10, 9016 Tromsø
NO 987 372 540 MVA
Tlf. 23 21 51 00 Jofrolund

Stempel SKODA Servicepartner

92567

24.2.2016

8.1 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis

Dato: 27.01.2014

Km-stand: 30675

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	☐	Lambdasonde skiftet	☐	☒
Brak motorolje for fleksible serviceintervaller QGI	☒	☐			
Inspeksjonsservice	☒	☐	Service gjennomført:		
Serviceintervall	☒	☐			
Kontroller om karosseriet har lekkasjer	☐	☐			
Bremsevaskeservice	☐	☐			
I tillegg hver 60 000 km eller hvert 4. år	☐	☒			
Drivstoffilter skiftet	☐	☒			
Tennplugg skiftet	☐	☒			
Luftfilterinnsats skiftet	☐	☒			
Skift olje og oljefilter i automatgirkassen DSG	☐	☒			
Bytte tannreimer	☐	☒			
Strømmehjul for tannreim skiftet	☐	☒			

Service gjennomført:

718 800 MOBILITETSGARANTI DYKING MINTIL
SØLLAND TROMSØ AS
TIL 30.06.2016
TIL 30.06.2016

Stempel SKODA Servicepartner

30675

27.01.2014

8.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Glatt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	5	5,5	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	6,5	7	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

KOMMENTAR

Bilen er slitt, den er å anse som et flyttbart rep.objekt/delebil som krever omfattende påkost/reparasjoner for å bruke på veien.

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✖ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✖ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✖ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✖ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✖ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✖ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✖ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✖ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✖ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✖ Stabilisatorer/stag
- ✖ Forstilling
- ✖ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✖ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✖ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.