

FORD TRANSIT 185 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 03.10.2025

KODE: 1696533



XR69743



130 731 KM



01.07.2021

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WF0EXXTTRELL30279

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 01.07.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




| Punkt               |       | Beskrivelse                                | Plassering |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b> |       |                                            |            |
| 1.1                 | Dører | Flere bulker på høyre skyvedør.            |            |
| 1.2                 | Dører | Liten bulk med lakkskade høyre framskjerm. |            |



1.1 Flere bulker på høyre skyvedør.



1.1 Flere bulker på høyre skyvedør.



1.1 Flere bulker på høyre skyvedør.



1.1 Flere bulker på høyre skyvedør.



1.2 Liten bulk med lakkskade høyre framskjerm.



| Verksted                                                                                                                                                                                     | Detaljer                                                                                                                       | Kilometerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detaljer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Betzy Bergsgate 2A</b><br/>RØRVIK<br/>7900<br/>NORWAY<br/>74 36 18 88<br/>74 36 18 89<br/>firmapost@ottomoe.no<br/><a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p> | <p><b>Dato:</b><br/>07.09.2023</p> <p><b>Referansenummer:</b><br/>200847</p> <p><b>Sikkerhetskoder:</b> DAHAF20230907NO/0</p>  | <p><b>Leser:</b><br/>83880 KM</p> <p><b>Planlagt service fullført</b><br/>4 år (80000 km)</p> <p><b>Lakk- og karosserikontroll</b><br/>2 - Godkjent</p> <p><b>Andre relaterte saker</b><br/>Ingen utestående servicetiltak<br/>Utskifting av pollen-/luftfilter<br/>Utskifting av olje og oljefilter<br/>Utskifting av motorens luftfilter</p> |          |
| <p><b>Betzy Bergsgate 2A</b><br/>RØRVIK<br/>7900<br/>NORWAY<br/>74 36 18 88<br/>74 36 18 89<br/>firmapost@ottomoe.no<br/><a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p> | <p><b>Dato:</b><br/>29.08.2022</p> <p><b>Referansenummer:</b><br/>1495119</p> <p><b>Sikkerhetskoder:</b> ACCAK20220829NO/0</p> | <p><b>Leser:</b><br/>43187 KM</p> <p><b>Planlagt service fullført</b><br/>2 år (40000 km)</p> <p><b>Lakk- og karosserikontroll</b><br/>Utbedring nødvendig</p> <p><b>Andre relaterte saker</b><br/>Ingen utestående servicetiltak<br/>Utskifting av pollen-/luftfilter<br/>Utskifting av olje og oljefilter</p>                                |          |
| <p><b>Otto Moe AS</b><br/>Sandgata 1<br/>NAMSØS<br/>7800<br/>NORWAY<br/>74 21 76 76<br/>74 21 76 99<br/>firmapost@ottomoe.no</p>                                                             | <p><b>Dato:</b><br/>30.11.2020</p> <p><b>Referansenummer:</b><br/>1465402</p> <p><b>Sikkerhetskoder:</b> LAFGB20201130NO/0</p> | <p><b>Leser:</b><br/>16 KM</p> <p><b>Planlagt service fullført</b><br/>Kjørgjennomgang for salg (ikke aktuelt med service)</p> <p><b>Lakk- og karosserikontroll</b><br/>1 - Godkjent</p> <p><b>Andre relaterte saker</b><br/>Ingen utestående servicetiltak</p>                                                                                |          |

### KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 1   | ANTALL LADEKABLER | 0           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

### PRØVEKJØRING

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
| Ja         | 60        | Tørt        |

### DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 23, 2024 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 42, 2022 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|

|                              |               |             |             |           |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 6             | 6           | 5,5         | 5,5       |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 7             | 7           | 5           | 5         |

### SERVICEINFORMASJON

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
| Nei                | Ja                       |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 23.04.2025         | 130751                   |

### KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

☒ **Kontrollert** / 
 ☐ **Ikke kontrollert** / 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

## IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

## ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

## EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Skap/påbygg
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

## LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

## MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

## HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

## BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

## GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

## INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Varerom
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

## OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.