

**FORD ECOSPORT / JK8 125 HK MANUELL 4WD**
**TESTDATO: 21.04.2026**
**KODE: 2004358**

 <b>XR68363</b>	 <b>62 717 KM</b>	 <b>23.12.2019</b> <b>Førstegang registrert</b>	 <b>Diesel</b>
--	--	---	---

<b>CHASSISNR:</b> WF01XXERK1KK88237	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 07.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. LYS		
1.1 Andre lys	Noe oksidering på ekstralys.	



1.1 Noe oksidering på ekstralys.



1.1 Noe oksidering på ekstralys.



<p><b>OTTO MØE</b> Medtjåveien 79 GRONG 7870 NORWAY 74 31 29 99 firmapost@ottomoe.no <a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p>	<p><b>Dato:</b> 15.03.2022 <b>Leser:</b> 27123 KM <b>Referansennummer:</b> 1490280</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> Economy Service <b>Lakk- og karosserikontroll</b> 3 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Åpne servicetiltak identifisert Skift olje</p>
<p><b>Sikkerhetskode:</b> DBGAC20220315N0/0</p>		
<p><b>Betzzy Bergsgate 2A</b> RØRVIK 9900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no <a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p>	<p><b>Dato:</b> 02.02.2021 <b>Leser:</b> 25770 KM <b>Referansennummer:</b> 1466895</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> Economy Service <b>Lakk- og karosserikontroll</b> Utbedring nødvendig <b>Andre relaterte saker</b> Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av olje og oljefilter</p>
<p><b>Sikkerhetskode:</b> EBLCD20210202N0/0</p>		
<p><b>OTTO MØE AS</b> Sandvågs 1 NAMSSJØS 7800 NORWAY 74 21 76 76 74 21 76 99 firmapost@ottomoe.no <a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p>	<p><b>Dato:</b> 02.04.2019 <b>Leser:</b> 6 KM <b>Referansennummer:</b> 1432396</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> Klargjøring for salg (ikke aktuelt med service) <b>Lakk- og karosserikontroll</b> 1 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Ingen utestående servicetiltak</p>
<p><b>Sikkerhetskode:</b> DBEER20190402N0/0</p>		

Servicehistorikk			
Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
<p><b>Betzzy Bergsgate 2A</b> RØRVIK 9900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 89 firmapost@ottomoe.no <a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p>	<p><b>Dato:</b> 09.02.2024 <b>Referansennummer:</b> 202424 <b>Sikkerhetskode:</b> LBCAM20240209N0/0</p>	<p><b>Leser:</b> 52558 KM</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> 5 år (75000 km) <b>Lakk- og karosserikontroll</b> 5 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av bremseskive Skift olje Skifte dekk</p>
<p><b>OTTO MØE</b> Medtjåveien 79 GRONG 7870 NORWAY 74 31 29 99 firmapost@ottomoe.no <a href="https://ford.ottomoe.no/">https://ford.ottomoe.no/</a></p>	<p><b>Dato:</b> 28.02.2023 <b>Referansennummer:</b> 1508666 <b>Sikkerhetskode:</b> JAOAD20230228N0/174</p>	<p><b>Leser:</b> 42955 KM</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> 4 år (50000 km) <b>Lakk- og karosserikontroll</b> 4 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen-/kaktfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av motorens luftfilter</p>
<p><b>OTTO MØE</b> Medtjåveien 79 GRONG</p>	<p><b>Dato:</b> 15.03.2022 <b>Referansennummer:</b> 1490280</p>	<p><b>Leser:</b> 27123 KM</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> Economy Service <b>Lakk- og karosserikontroll</b> 3 - Godkjent</p>

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4,5	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.04.2026	62718

**KOMMENTAR**

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.
- EU-godkjent t.o.m 07.09.2027

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.