

VOLVO XC40 150 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 29.07.2025
KODE: 1763377

XR67799

108 009 KM

02.07.2019
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1XZ72VCK2153472
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 25.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Informasjon	
Servicentr. 1	Servicentr. 2
Utført Km <u>15969</u>	Utført Km <u>32664</u>
Dato <u>09.07.20</u>	Dato <u>28.06.21</u>
Arbeidsordre nr. <u>1456693</u>	Arbeidsordre nr. <u>1476826</u>
Type service	Type service
Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS GRØNG, RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos post@ottomoe.no	Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS GRØNG, RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos post@ottomoe.no
Ekstra olje og filterbytte	Ekstra olje og filterbytte
Bemerkning	Bemerkning

SERVICE OG VEDLIKEHOLD		
Servicentr. 3	Servicentr. 4	Servicentr. 5
Utført Km <u>149126</u>	Utført Km <u>58736</u>	Utført Km <u>82358</u>
Dato <u>9/6/22</u>	Dato <u>2/6-23</u>	Dato <u>2/5-24</u>
Arbeidsordre nr. <u>1491288</u>	Arbeidsordre nr. <u>7510159</u>	Arbeidsordre nr. <u>801831</u>
Type service	Type service	Type service
Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS TATST ENKELT OG SPENNING RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88 www.ottomoe.no	Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS NAMSOS, GRØNG, RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos firmapost@ottomoe.no	Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS NAMSOS, GRØNG, RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos firmapost@ottomoe.no
Ekstra olje og filterbytte	Ekstra olje og filterbytte	Ekstra olje og filterbytte
Bemerkning	Bemerkning <u>Skiftet br. væske</u>	Bemerkning <u>Skiftet br. væske</u>

SERVICE OG VEDLIKEHOLD		
Servicentr. 6	Servicentr. 7	Servicentr. 8
Utført Km <u>103503</u>	Utført Km	Utført Km
Dato <u>24/4-25</u>	Dato	Dato
Arbeidsordre nr. <u>907582</u>	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
Type service	Type service	Type service
Vedlikeholdsservice: OTTO MOE AS TATST ENKELT OG SPENNING NAMSOS - Tlf. 74 31 29 90 www.ottomoe.no	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice
Ekstra olje og filterbytte	Ekstra olje og filterbytte	Ekstra olje og filterbytte
Bemerkning <u>Bytteste Adrenalin</u>	Bemerkning	Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.04.2025	103503

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.